

Anfrage der CDU Fraktion DS 10597/2014-20 vom 12.03.2020

August-Bebel-Str.: Führung der Entwässerungsrinne im Bereich Hochbahnsteig
Marktstraße

Grundsätzlich sind Entwässerungsrinnen im Gehweg unschön, aber leider auch nicht immer vermeidbar. Bei der Abnahme der Oberflächen im Dezember 2019 hat die Verwaltung die angesprochenen Rinnen bereits bemängelt. Ein Versuch der Verbesserung wurde damals von der Baufirma durchgeführt, stellte sich aber als noch unzureichend dar.

Die Situation um den LSA-Schacht vor der Fußgängerfurt war baulich schwierig umzusetzen. Es besteht in dem Gehwegabschnitt ein geringes, aber stetiges Gefälle von ca. 1 %. Somit ist der Abfluss von Oberflächenwasser während eines Starkregenereignisses in dem Bereich verlangsamt, aber stetig gewährleistet und stellt damit keinen Mangel dar.

Inzwischen wurden die Bereiche an der Entwässerungsrinne entschärft. Es sind keine Kanten über 15mm vorhanden, die sensiblen Stellen wurden auf unter 10 mm Pflasterüberstand verringert.

