

KiTa	Räume, deren Lüftung evtl. optimiert werden könnte	Umgesetzte bzw. geplante Maßnahmen	Voraussichtliche Kosten
Auf dem Rennplatz	Verschiedene Räume im Obergeschoss	Änderungen an der Fensterfront (Einbau von Lüftungsgittern)	Kosten werden noch ermittelt
Braker Straße	Räume im Obergeschoss	Prüfung hat ergeben, dass keine Maßnahmen notwendig sind. Die bisherige Lüftungssituation ist ausreichend.	0 €
Heeper Fichten	Flure, Nebenraum und innenliegendes WC	Lichtkuppeln, die geöffnet werden können, Einbau eines Fensters in einem Flurbereich.	20.000 €
Huchzermeierstraße	Gruppenraum DG	Absturzsicherung für ein Fenster, damit das Fenster für Querlüftung geöffnet werden kann, wenn im Nebenraum die Tür geöffnet wird.	1.000 €
Kammerich	Räume im Obergeschoss	Prüfung hat ergeben, dass keine Maßnahmen notwendig sind. Die bisherige Lüftungssituation ist ausreichend.	0 €
Nordpark	Räume im Obergeschoss	Keine Lüftung über Fenster in einem Raum, nur über Nebenraum; weitere Gruppen: Absturzsicherungen für 2 Räume	Kosten werden noch ermittelt
Schröttinghausen	Gruppenräume (Südseite), soweit Hochparterre	Greifstange zum Öffnen und Schließen der Oberlichter, Fenster konnten wegen davorliegender Kellertreppe nur bei Abwesenheit der Kinder oder besonderer Aufsicht geöffnet werden.	100 €
Seidenstickerstraße	Gruppenräume im OG	Absturzsicherungen für Fenster	Kosten werden noch ermittelt
Wintersheide	Gruppenräume	Prüfung hat ergeben, dass keine Maßnahmen notwendig sind. Die bisherige Lüftungssituation ist ausreichend.	0 €