

Rückblick 2008

UHS- Nr.	Örtlichkeit	Gesamtzahl der Unfälle	Kat. 1	Kat. 2	Kat. 3	Kat. 4	Bagatell- unfälle	F	R	Beschluss UK 2007-II am 10.07.07	Umsetzung nicht möglich	Bemerkungen	Weiterhin UHS	
14	Heeper Str./Huberstr.	11	0	0	1	0	10	0	0	LSA auf Diagonal-Grün außerhalb der Spitzenzeiten umstellen 0 Einrichtung Linksabbiegespur Höhe Marktkauf prüfen VZ 101 mit Zusatz "Gefährliche Kreuzung" aufstellen keine Bäume wg. Sichtbehinderung entfernen lassen Markierung Brockhagener Str. erneuern 0 Geschwindigkeitsniveau auf Brockhagener Str. ermitteln 1 2 getrennte Signalisierung für Linksabbieger prüfen Sichtdreiecke überprüfen		erneute Behandlung in UK 2008-I		
75	Brockhagener Str./Weserstr.	4	0	1	0	1	2	0	0				erneute Behandlung in UK 2008-I	
77	Paderborner Str./Brackweder Str.	25	0	0	6	0	19	1	2				erneute Behandlung in UK 2008-I	
163	Turnerstr./Körnerstr.	2	0	0	0	0	2	0	0	gfs. Sichtbehinderungen im Sichtdreieck beseitigen Grünrückschnitt am VZ 205 und versetzen			erneute Behandlung in UK 2008-I	
184	Sudbrackstr./Bünder Str./Mielestr.	2	0	0	1	0	1	0	0	prüfen, ob VZ 205 linksseitig wiederholt werden muss			erneute Behandlung in UK 2008-I	
UHS- Nr.	Örtlichkeit	Gesamtzahl der Unfälle	Kat. 1	Kat. 2	Kat. 3	Kat. 4	Bagatell- unfälle	F	R	Beschluss UK 2008-I am 09.04.08	Umsetzung nicht möglich	Bemerkungen	Weiterhin UHS	
1	Südring/Duisburger Str.	12	0	0	4	0	8	0	0	weiter beobachten		3 x Typ 3, DTV: 30.980 keine UHS bei 1-Jahresbetrachtung	nein	
5	Alfred-Bozi-Str./Friedenstr.	8	0	1	3	0	4	0	2	gezielt beobachten i.R.d. des polizeilichen Präventionsprojektes zu Rad- und Fußgängerunfällen		4 x Typ 3, DTV: 29.168 6 Unfälle F/R von 2006 - 2008 erneute Behandlung in UK 2009-II	ja	
6	Engersche Str./Talbrückenstr./ Westerfeldstr.	25	0	0	5	1	19	1	2	weiter beobachten		5 x Typ 2, DTV: 33.826 8 Unfälle F/R 2006 - 2008 erneute Behandlung in UK 2009-II	ja	
14	Heeper Str./Huberstr.	11	0	0	1	0	10	0	0	LSA mit getrennter Signalisierung für Linksabbieger ab 29.04.08 gezielte polizeiliche Überwachung VZ 272 in FR Kreuzstr. entfernen, VZ 209-30 tiefer setzen, zusätzlich VZ 209-30 anbringen, 0 Einordnungstafel Alfred-Bozi-Str. in FR auswärts überprüfen		geringe Unfalllichte	nein	
22	Adenauerplatz	28	0	0	3	4	21	1	0	weiter beobachten			nein	
24	Beckhausstr./Engersche Str.	3	0	0	0	0	3	0	0	weiter beobachten		geringe Unfalllichte	nein	
40	Eckendorfer Str./Vogelstr./ Rabenhof	11	0	1	3	1	6	2	1	weiter beobachten		3 x Typ 2, DTV: > 40.000 keine UHS bei 1-Jahresbetrachtung	nein	
42	Jöllenbecker Str./Mindener Str./ Am Güterbahnhof	29	0	0	1	0	28	0	1	2 x VZ 350 gegen größere austauschen FR auswärts Hinweischild "Woche Markt" abbauen 1 FR einwärts zusätzliches VZ 206 linksseitig aufstellen		keine UHS bei 1-Jahresbetrachtung 6 Unfälle F/R von 2006 - 2008 erneute Behandlung in UK 2009-II	ja	
45	Prießallee/Ehlentruer Weg	5	0	0	2	1	2	0	1	FR einwärts zusätzliches VZ 206 linksseitig aufstellen		geringe Unfalllichte	nein	
47	Otto-Brenner-Str./Schweriner Str.	15	1	1	1	3	9	2	0	VZ 138 in Schweriner Str. entfernen VZ 1000-32 nur mit Pfeil von links unter VZ 205 anbringen 0 weiter beobachten		4 x Typ 3, DTV: unbekannt UHS bei 1-Jahresbetrachtung wurde bereits in UK 2008-II behandelt	ja	
62	Alfred-Bozi-Str./	14	0	1	0	1	11	0	1	weiter beobachten		keine UHS bei 1-Jahresbetrachtung 5 Unfälle Kat. 1 - 2 von 2006 - 2008 7 Unfälle mit F/R von 2006 - 2008 erneute Behandlung in UK 2009-II	ja	
64	Elsa-Brändström-Str./Oberntonwall Jahnplatz	28	0	0	1	1	26	0	0	weiter beobachten		geringe Unfalllichte	nein	
68	Feilenstr. 1 - 31 (Strecke)	16	0	0	2	0	14	0	0	weiter beobachten		keine UHS bei 1-Jahresbetrachtung 7 Unfälle mit F/R von 2006 - 2008 erneute Behandlung in UK 2009-II	ja	
71	August-Bebel-Str./Paulusstr.	9	0	0	2	2	5	0	0	Haltlinie auf dem Radweg in FR Kesselbrink markieren prüfen, ob Anlage eines Kreisverkehrs möglich		4 x Typ 2, DTV: 26.077 5 Unfälle F/R 2006 - 2008 erneute Behandlung in UK 2009-II	ja	
75	Brockhagener Str./Weserstr.	4	0	1	0	1	2	0	0	sonst Bau einer LSA		geringe Unfalllichte	nein	

77	Brackweder/Paderbomer Str.	25								19	1	2	Bau einer LSA mit getrennter Signalisierung für Linksabbieger prüfen, ob Fußgängerfurt rechtswidriger verlegt werden kann gelbes Blinklicht FR einwärts aufstellen			3 x Typ 3, DTV: 30.000 - 45.000 3 Unfälle Kat. 1 - 2 von 2006 - 2008 5 Unfälle mit F/R von 2006 - 2008 erneute Behandlung in UK 2009-II	ja
86	Heeper-Str./Otto-Brenner-Str./Lohbreite	11								10	1	0				keine UHSt bei 1-Jahresbetrachtung 6 Unfälle F/R 2006 - 2008 erneute Behandlung in UK 2009-II	ja
90	Artur-Ladebeck-Str./Gadderbaumer Str./Haller Weg	13								11	2	0	Verlegung Bushaltestelle in FR einwärts prüfen, um Platz für bauliche Maßnahme an der Aufstellfläche zu gewinnen Gespräch mit Mobil zum Verhalten der Stadtbahnfahrer			keine UHSt bei 1-Jahresbetrachtung 9 Unfälle F/R von 2006 - 2008 erneute Behandlung in UK 2009-II	ja
95	Eckendorfer Str./Kleebrink	1								0	0	0	Gründrückschnitt veranlassen Hinweisschild "Unfallgefahr mit Piktogramm" aufstellen Pfeile für beide Richtungen in roter Radfurk markieren Gehwegaufpflasterung anlegen			geänderte LSA-Schaltung bringt neue Gefahren	
112	Brockhagener Str./Queller Str.	5								2	0	1	Fahrbahnmarkierung erneuern prüfen, ob Deckensanierung kurzfristig ansteht wenn ja, prüfen ob der Querschnitt verlegt werden kann			geringe Unfalllichte	nein
125	Bleichstr./Lohbreite	3								1	0	1	1 weiter beobachten			geringe Unfalllichte	nein
126	Ostring/Becherdisser Str.	12								11	0	0	beobachten, ob getrennte LSA-Schaltung für Linksabbieger und Warteschlangen wirksam sind			geringe Unfalllichte	nein
131	Babenhauser Str./Haintelchstr.	5								3	0	2	VZ 206 auf Radweg abbauen und Haltelinie entfernen Hinweisschild "Unfallpunkt - Radfahrer Stopp beachten" abbauen Warnschild "Unfallgefahr mit Piktogramm" aufstellen			keine UHSt bei 1-Jahres-Betrachtung 5 Unfälle mit F/R von 2006 - 2008 erneute Behandlung in UK 2009-II	ja
138	Paderbomer Str./Schlinghofstr.	13								8	0	0	Überwachung des Stopp-Zeichens durch die Polizei Geschwindigkeitsniveau Paderbomer Str. in FR auswärts ermitteln			4 x Typ 3, DTV: unbekannt UHSt bei 1-Jahresbetrachtung wurde bereits in UK 2008-II behandelt	ja
143	Buschkampstr./Windelsbleicher Str./Wilhelmsdorfer Str.	5								5	0	0	Markierung überprüfen und erneuern			geringe Unfalllichte	nein
151	Gütersloher Str./Sommerstr.	4								2	0	1	Radpiktogramm mit Pfeilen für beide Richtungen markieren Anlage eines Schutz- oder Radstreifens Gütersloher Str. prüfen			geringe Unfalllichte	nein
153	Schildescher Str./Brüggemannstr./Mielestr.	10								7	0	1	weiter beobachten			keine UHSt bei 1-Jahres-Betrachtung 4 Unfälle Kat. 1 - 2 von 2006 - 2008 erneute Behandlung in UK 2009-II	ja
163	Turnerstr./Körnerstr.	2								2	0	0	VZ 205 gegen VZ 206 austauschen			geringe Unfalllichte	nein
164	Sudbrackstr./Bünder Str./Mielestr.	2								1	0	0	Leistungsfähigkeit bei Verengung der Einmündung prüfen			Schleppkurve nicht ausreichend	
165	Sender Str./Gildemeisterstr.	1								0	0	1	0 gfs. Einmündung Bünder Str. und Mielestr. Verengen			geringe Unfalllichte	nein
167	Beckhausstr./Meierfeld	0								0	0	0	VZ 205 mit Zusatz versetzen zusätzlichen Wechselblinker installieren 200er Signal gegen größeres 300er Signal austauschen Gespräch mit Mobil zum Verhalten der Stadtbahnfahrer			keine Unfallfälle	nein
168	Osningstr./Senner Hellweg	2								1	0	0	Gründrückschnitt am Stopp-Zeichen veranlassen beidseitig Markierung erneuern			geringe Unfalllichte	nein
169	Artur-Ladebeck-Str./Sandhagen	4								4	0	0	Pressaktion "Schulterblick beim Rechtsabbiegen" durchführen			geringe Unfalllichte	nein
170	Artur-Ladebeck-Str./Am Ellerbrocks Hof	4								2	0	1	Hinweisschild für Radfahrer "Sie fahren falsch" aufstellen Aufstelltermin mit Pressebegleitung organisieren			keine UHSt bei 1-Jahres-Betrachtung 5 Unfälle mit F/R von 2006 - 2008 erneute Behandlung in UK 2009-II	ja
171	Arndtstr./Weststr.	2								2	0	0	Radwegführung Artur-Ladebeck-Str. überprüfen prüfen, ob Einengen der Arndtstr. und vorziehen Haltefläche möglich ist			geringe Unfalllichte	nein
172	Ennikillener Str./Duisburger Str.	3								2	0	1	Sperfläche Höhe Bamboo markieren und Markierung erneuern VZ 101 in der Duisburger Str. entfernen			geringe Unfalllichte	nein
173	Oldentruper Str./Wilbrandstr.	5								5	0	0	VZ 205 mit Zusatz versetzen Schilderlecke überprüfen			geringe Unfalllichte	nein

174	Werner-Bock-Str./ Wilhelm-Bertelsmann-Str.	3	0	0	1	1	0	0	weiter beobachten			keine UHSt bei 1-Jahres-Betrachtung 3 Unfälle Kat. 1 - 2 von 2006 - 2008 erneute Behandlung in UK 2009-II	ja
176	Bechterdisser Str. 112 (Strecke)	1	0	0	1	0	0	0	Beschidenung an der Strecke verbessern			geringe Unfallhäufigkeit	nein
177	Eckendorfer Str. 46 - 58 (Strecke)	12	0	1	1	0	10	0	1 Presseaktion "Schulterblick beim Rechtsabbiegen" durchführen beidseitig Bake in der Sperrfläche vor der Sparkasse aufstellen 3 x Typ 4			keine UHSt bei 1-Jahres-Betrachtung 8 Unfälle mit F/R von 2006 - 2008 erneute Behandlung in UK 2009-II	ja
178	Heeper Str. 168 - 186 (Strecke)	21	0	1	4	0	16	3	3 Sperrfläche Einmündung Trachtenweg markieren			11 Unfälle mit F/R von 2006 - 2008 erneute Behandlung in UK 2009-II	ja