

Sitzung der BV Senne am 04.12.2025

Antwort zur Anfrage Drucksache 0099/2025-2030

Spielplatz Heinrich-Osthus-Straße

Text der Anfrage:

Warum sind ca. 5 m des Weges auf dem Spielplatz Heinrich- Osthus-Straße nicht gepflastert worden?

Antwort der Organisationseinheit:

Der Plattenweg auf dem Spielplatz Heinrich-Osthus-Straße (Anlage 51032) wurde aufgrund von Unebenheiten und Gefahrenstellen von Auszubildenden der Grünunterhaltung des Umweltbetriebs im ursprünglichen Verlauf aufgenommen, mit neuen Platten saniert und wieder in einen verkehrssicheren Zustand hergestellt.

Der Anschlussbereich Richtung der Straße Sandbreite wurde auf einer Länge von ca. 3,5m aufgrund erheblicher Wurzelverläufe im Bodenbereich von einer Plattierung ausgespart und stattdessen mit einer wassergebundenen Wegedecke abgedeckt. Aus dem gleichen Grund war dieser Bereich bereits vorher unversiegelt und offen.

Zusatzfrage 1:

Wird die Pflasterung zeitnah nachgeholt?

Antwort der Organisationseinheit:

Um eine Beschädigung von vorhandenen Wurzeln an dieser Stelle zu verhindern soll diese Fläche aus fachlicher Sicht perspektivisch nicht mit Platten versiegelt, sondern weiterhin mit wassergebundenem Material abgedeckt werden.

Gez.
Richter