

Fotos der Sporthalle Heeper Fichten



Dachtragwerk und Durchriss des tragenden Hauptbinderuntergurtes

