

700.64 Umweltbetrieb Grünunterhaltung
15.01.25, Meyer, 5912

Bezirksamt Schildesche
Frau Knoll-Meier

Anfrage der CDU-Fraktion zum Wegezustand im Grünzug Bracksiek

Die Abteilung Grünunterhaltung im Umweltbetrieb teilt zu der Anfrage folgendes mit:

Der gepflasterte Weg entlang des Teiches im Grünzug 23085 Im Bracksiek war aufgrund von Bodenverschiebungen im Februar 2024 auf einer Länge von ca. 60m in Richtung der Teichböschung abgerutscht.

Zur Feststellung der Ursachen dieser Hangrutschung und zur Erstellung eines Sanierungsvorschlags wurde ein Ingenieurbüro für Baugrundbeurteilungen beauftragt. Zudem musste die Hauptwegeverbindung von West nach Ost in der Anlage zwischenzeitlich voll gesperrt werden.

Das Ergebnis dieser Untersuchung sieht eine umfangreiche tiefbauliche Stabilisierung des Baugrunds, mit erheblichem technischen Aufwand, vor.

Aufgrund dieses Prüfungsergebnisses können die notwendigen Tiefbauarbeiten nicht mit eigenen personellen und maschinellen Ressourcen aus dem UWB erfolgen, sondern müssen öffentlich ausgeschrieben und an eine Fachfirma vergeben werden. Die Ausschreibung wird aktuell vorbereitet und muss engmaschig mit dem ISB und dem Umweltamt koordiniert werden.

Seit der provisorischen Reparatur der Bankette wird der Bereich durch ein Nivellement überprüft, d.h. im Bereich des Weges wurden Vermessungspunkte gesetzt, die monatlich durch eine Vermessung der Lage und Höhe auf Veränderungen der Böschung kontrolliert werden.

Mit der Bitte um Mitteilung in der nächsten Sitzung der BV Schildesche.