

Sitzung der Bezirksvertretung Gadderbaum am 19.03.2026

Antwort zur Drucksachen Nr.: 0712/2025-2030

„Dauerhafter Standort des Geschwindigkeitsdisplays stadtauswärts im Johannistal“

Text der Anfrage:

Wann wird das Geschwindigkeitsdisplay stadtauswärts im Johannistal vor der Kindertagesstätte wieder auf der richtigen Straßenseite aufgestellt?

Zusatzfrage: Warum hat man Anfang Dezember 2025 nur an einem der beiden solarbetriebenen Displaystandorte ein Stromkabel gelegt?

Antwort des Amts für Verkehr:

Die Energieversorgung des installierten Displays erfolgt über das vorhandene Beleuchtungsnetz der öffentlichen Straßenbeleuchtung.

Auf der stadtauswärts führenden Straßenseite der Straße Johannistal ist derzeit kein Kabel der öffentlichen Beleuchtung vorhanden. Aus diesem Grund wurde das Display auf der gegenüberliegenden Straßenseite montiert.

Im Rahmen des geplanten Umbaus der Straße Johannistal ist vorgesehen, eine entsprechende Kabelverlegung vorzunehmen. In diesem Zuge soll auch die Montage des Displays auf der stadtauswärts führenden Seite erfolgen.

Eine kurzfristige Umsetzung des Displays auf die andere Straßenseite würde eine separate Kabelverlegung mit Straßenaufbruch sowie eine temporäre Straßensperrung erforderlich machen. Dies wäre mit einem erheblichen technischen und organisatorischen Aufwand verbunden und entsprechend sehr kostenintensiv.

Antwort der Zusatzfrage:

Hintergrund hierfür ist, dass für das zweite Display ein technisches Bauteil erforderlich ist, welches zum Zeitpunkt der Installation aufgrund von Lieferengpässen seitens des Herstellers nicht verfügbar war.

Die Nachlieferung dieses Bauteils erfolgte erst im Laufe des Jahres 2026, sodass eine vollständige Anbindung des zweiten Displaystandortes zum ursprünglichen Zeitpunkt noch nicht umgesetzt werden konnte.
