

Sitzung der Bezirksvertretung / des Ausschusses am
Antwort zur Anfrage Drucksache 0369/2025-2030
Weiterer Spiegel an der Kreuzung Marienfelder Str./Queller Str.

Text der Anfrage:

Die Verwaltung wird gebeten zu prüfen, ob ein weiterer Spiegel an der Kreuzung Marienfelder Str. Straße, Ecke Queller Str. installiert werden kann, um an dieser Stelle eine bessere Sicht in beide Richtungen der Queller Str. zu ermöglichen.

Antwort der 660

Der genannte Kreuzungsbereich wurde vor Ort im Rahmen eines Fahrversuchs überprüft. Dabei konnten keine Einschränkungen der Sicht auf den fließenden Verkehr festgestellt werden.

Der bereits vorhandene Verkehrsspiegel verbessert zudem die Einsicht in die Marienfelder Straße deutlich.

Vor diesem Hintergrund sieht die Verwaltung derzeit keinen weiteren Bedarf für die Installation eines zusätzlichen Verkehrsspiegels an der Kreuzung Marienfelder Str. / Queller Str. und kann der entsprechenden Anfrage daher nicht entsprechen.

Gez.
Lewald