

Rückblick 2013

UHSt. Nr.	Örtlichkeit	3-Jahres- Betrachtung Kat. 1-2			3-Jahres- Betrachtung Fußg. / Radf.			Gesamtzahl der Unfälle			Bagatell- unfälle			Beschluss UK 2013-I am 08.05.2013			Bemerkungen	Weiterhin UHSt
		1-Jahres- Betrachtung	Kat. 1-2	Kat. 1	Betrachtung Kat. 1-2	Fußg. / Radf.	Kat. 1	Kat. 2	Kat. 3	Kat. 4	Bagatell- unfälle	Kat. 1	Kat. 2	Kat. 3	Kat. 4			
6 Westerfeldstr.	Engersche Str./Talbrückenstr./ 6 Westerfeldstr.	X		X		X	26	0	2	5	4	15	Linksabbiegersignalisierung) zurückstellen Unfallentwicklung weiter beobachten	als langjährige Unfallhäufungsstelle besetzt		nein		
27 Herforder Str./ Heilbronner Str.	X					21	0	0	1	3	17	Markierungen erneuern weiter beobachten wegen des uneinheitlichen Unfallbilds			ja			
31 Schweitzer-Str.	Jöllenbecker Str./ Apfelstr./ Albert- Schweitzer-Str.			X		7	0	1	6	0	0	als Soformmaßnahme Fußgängerschutzblinker vergrößern Phasentrennung bis Ende des Jahres 2013 umsetzen			nein			
40 Eckendorfer Str./ Rabenhof	X					10	0	1	0	3	6	Verkehrszählung durchführen Geschwindigkeitsüberwachung durchführen Unfallstelle weiter beobachten			nein			
51 Horstheider Weg/ Theesener Str.	X					6	0	1	2	1	2	Lichtsignalanlage bis zum Ende des Jahres 2013 errichten	soll in 2014 umgesetzt werden		nein			
62 Alfred-Bozi-Str./ Elsa-Brändström- Str.	Herforder Str./ Stadttheider Str./			X		6	0	2	4	0	0	Kontrollaktion Radverkehr Unfallstelle weiter beobachten			nein			
69 Am Stadtholz	X			X		22	0	2	6	1	13	Unfallstelle nach Umbau des Knotens weiter beobachten Wartetaschen und Führungslinien nachmarkieren Radfahrerfurt in Fahrtrichtung stadtauswärts nachmarkieren Fußgängerwarnblinker an den Lichtsignalanlagen des östlichen Astes anbringen			ja			
86 Heeper Str./ Otto-Brenner-Str.				X		7	0	1	6	0	0	getrennte Signalisierung für Linksabbieger prüfen			ja			
110 Str.	Lämershagener Str./ Senefelder			X		5	0	0	5	0	0	Sichtdreiecke im Einmündungsbereich in beide Fahrt Richtungen prüfen ggfs. Fa. NW und Marktkauf auffordern, Zäune zurückzubauen vorhandene Sperfläche in der Senefelder Str. nachmarkieren und weiter in den Kreuzungsbereich einziehen (zunächst Fahrbahndecke glätten)	Deckensanierung ist für 2014 geplant		nein			
128 Senner Str./ Düsseldorfer Str.	X					5	0	0	0	3	2	Geschwindigkeitsniveau durch Verkehrszähler ermitteln Unfallsituation erneut auswerten Danach erneute Beratung in der Unfallkommission			nein			
139 Detmolder Str./ Epler/ Herder Str.	X					11	0	1	2	2	6	weiter beobachten			nein			
142 Oststr.	Oldentruper Str./ Oelmühlenstr./			X		3	0	3	0	0	0	Linksabbiegeführungs linien und Richtungspfeile nachmarkieren Unfallstelle weiter beobachten			ja			
149 Apfelstr./ Sudbrackstr.	X					8	0	1	4	1	2	Furmarkierung Radverkehr erneuern Presseaktion "Achtung Schulterblick" durchführen			nein			
164 Sudbrackstr./ Binder Str.						5	0	0	0	3	2	Geschwindigkeitsniveau durch Verkehrszähler ermitteln Unfallsituation erneut auswerten Danach erneute Beratung in der Unfallkommission			nein			
169 Artur-Ladebeck-Str./ Sandhagen	X					3	0	3	0	0	0	Unfallstelle weiter beobachten			nein			
170 Artur-Ladebeck-Str./ Am Ellerbrocks Hof				X		7	0	3	4	0	0	Ahrndung falsch fahrender Radfahrer (Überwachungsaktion) Neuplanung der Radverkehrsführung in der Artur-Ladebeck-Str.	die Gesamtplanung in den Artur- Ladebeck-Str. wird in 2014 fortgeführt		nein			
172 Duisburger Str./ Enniskillener Str.	X					6	0	0	2	1	3	Markierungen erneuern	die Gesamtplanung in der Artur- Ladebeck-Str. wurde wegen des Stadtbaumausbaus noch nicht abgeschlossen		nein			
180 Artur-Ladebeck-Str. 77-85						X	6	0	2	4	0	0	im Rahmen der Gesamtplanung Artur-Ladebeck-Str. den Bord verändern			nein		

Rückblick 2013

UHSt. Nr.	Örtlichkeit	1-Jahres- Betrachtung	3-Jahres- Betrachtung Kat. 1-2	3-Jahres- Betrachtung Fußg./ Radf.	Gesamtzahl der Unfälle	Kat. 1	Kat. 2	Kat. 3	Kat. 4	Bagatell- unfälle	Bemerkungen	Weiterhin UHSt
186	Oberntorwall/ Klosterstr.	X			6	0	1	0	3	2	rechts unten am rechten Lichtsignalanlagen-Mast hängendes Rechtsabbiegerignal nach rechts eindrehen links unten am rechten Lichtsignalanlagen-Mast hängendes Geradeausfahrtsignal am linken Mast (unten) befestigen und nach rechts eindrehen	nein
197	Friedrich-Veileger-Str./	X			14	0	0	2	1	11	Lichtsignalanlagensignal für Rechtsabbieger entfernen Markierungen erneuern und Tropfenmarkierung auf dem Teigenbrink aufrüttigen Anforderungsschleife für Fußgänger-Lichtsignalanlage im Teigenbrink	nein
199	Jöllenbecker Str./ Teigenbrink	X			5	0	0	2	1	2	einrichten	nein
212	Detmolder Str./ Danziger Str.	X	X		10	0	3	1	1	5	weiter beobachten	nein
215	Niederwall 26-31		X		3	0	3	0	0	0	vorhandene Spurfläche in der Buschkampstr. erweitern	nein
223	Buschkampstr./ Krackser Str.	X			3	0	0	1	2	0		nein
224	Jöllenbecker Str./ Dorfstr./ Spenger Str./ Beckendorfstr.	X			9	0	2	1	1	5	Busch auf der Spenger Str. entfernen lassen Markierungen (Abbiegetaschen) auf der Jöllenbecker Str. auf- bringen, evtl. auch Spurfläche vor der Gaststätte	nein
225	Detmolder Str./ Oerlinghauser Str./ Hillegger Str.	X			8	0	0	2	1	5	weiter beobachten	nein
227	Otto-Brenner-Str./ Ehrentruper Weg	X	X		6	0	3	3	0	0	Weberschild der Fa. Quakerack entfernen lassen Unfallstelle weiter beobachten	nein
228	Gaddorbaumer Str./ Kantensiek		X		6	0	0	6	0	0	vorhandene Querungshilfen ausbessern /erneuern Unfallstelle weiter beobachten	nein
229	Niederwall (Jahnplatz bis Nikolaus- Dürkopp-Str.)		X		17	0	6	11	0	0	Unfallstelle weiter beobachten	nein
230	Walther-Rathenau-Str./ Heinrichstr.	X			5	0	0	1	2	2	Geschwindigkeitsniveau durch Verkehrszähler ermitteln Unfallstelle erneut auswerten	nein
231	Paderborner Str./ Morsestr.	X			8	0	1	3	0	4	Danach erneute Beratung in der Unfallkommission Unfallstelle weiter beobachten	nein
233	Anru-Ladebeck-Str./ Eggeweg		X		3	0	3	0	0	0	Markierungen erneuern Unfallstelle weiter beobachten	ja
UHSt. Nr.	Örtlichkeit				Gesamtzahl der Unfälle	Kat. 1	Kat. 2	Kat. 3	Kat. 4	Bagatell- unfälle	Bemerkungen	Weiterhin UHSt
128	Senner Str./ Düsseldorfer Str.	X			5	0	0	0	3	2	Unfallstelle weiter beobachten	nein
164	Sudbräckstr./ Bündner Str.	X			5	0	0	0	3	2	Unfallstelle weiter beobachten	nein
230	Walther-Rathenau-Str./ Heinrichstr.	X			5	0	0	1	2	2	Verkehrszeichen 102 (Kreuzung oder Einmündung) in beide Fahrtrichtungen aufstellen Unfallstelle weiter beobachten	nein

Erläuterung:

Kat. 1 - Unfälle mit Getöteten
Kat. 2 - Unfälle mit Schwerverletzten

Kat. 3 - Unfälle mit Leichtverletzten
Kat. 4 - Unfälle mit schwerem Sachschaden