

700.642, Umweltbetrieb, Grünunterhaltung,  
Schröder, 51-3985, 27.2.2018

BA Heepen -162.1-  
Frau Rosendahl

Anfrage der CDU zur Sitzung der BV Heepen am 1.3.2018

### **Zustand des Regenrückhaltebeckens an der Potsdamer Str.**

**Text der Anfrage: Oldentruper Bürgerinnen und Bürger bemängeln den Zustand des Regenrückhaltebeckens an der Potsdamer Str., insbesondere die fehlende Begehrbarkeit der Wege durch Nässe und herumliegende Äste sowie den Zustand des Beckens. (Vermüllung)**

**Frage:** Wie beurteilt die Verwaltung die aktuelle Situation?

**Antwort:** Die Grünunterhaltung im Umweltbetrieb ist für die Pflege und Unterhaltung der Wege zuständig.

Sie führen durch Bereiche verschiedener Zuständigkeit und Funktion. So grenzen sowohl Flächen des Umweltamtes als auch städtische Forstflächen an. Durch das Befahren mit schwereren Fahrzeugen und Maschinen, wie im Rahmen der Baustelle des Regenrückhaltebeckens und auch im Forstbetrieb erforderlich, sind Schäden an den wassergebundenen Wegen nicht zu vermeiden.

Der extremen Feuchtigkeit der vergangenen Monate sind die durchnässten, teilweise überschwemmten Stellen in den Wegen geschuldet. Die angrenzenden Flächen sind wassergesättigt, das Wasser kann nicht mehr versickern sondern bleibt oberflächlich stehen. Bereiche in denen der Weg tiefer liegt als die angrenzenden Flächen sind besonders betroffen. (hier der Weg parallel zum Tennisplatz).

**Zusatzfrage:** Welche Maßnahmen sind zur Wiederherstellung der Begehrbarkeit der Wegebeziehungen – auch vor der endgültigen Herstellung der Anlage- sowie zur Entmüllung des Beckenbereiches geplant?

Wie kann sichergestellt werden, dass die Wege dauerhaft genutzt werden können?

**Antwort:** Die Überarbeitung der Wege ist Bestandteil des Maßnahmenkatalogs 2018 der Grünunterhaltung.

Dabei wird sehr differenziert vorgegangen. Es gibt Bereiche in denen der ganze Weg angehoben/ aufgebaut werden muss. An anderer Stelle ist die Tragschicht zu erweitern und eine neue Deckschicht aufzubringen, in einigen Abschnitten ist eine neue Deckschicht erforderlich.

Wir gehen davon aus, die Begehrbarkeit dadurch erheblich zu verbessern; allerdings werden immer wieder Situationen auftreten, wie z.B. Starkregenereignisse, die die Wegequalität beeinträchtigen.

IA  
Aunt