


700.64 Umweltbetrieb Grünunterhaltung
27.03.20, Meyer, 5912



Banksitzplätze am „Ententeich“ Sportpark Gadderbaum

Standort 1 „Pergola“



Die vorhandenen 5 Bankstandorte
werden durch 3 neue Standortbänke
ersetzt.

Standort 2



Die vorhandenen 3 Bankstandorte werden durch 1 neue Standardbank ersetzt.

Standort 3



Die vorhandenen 4 Bankstandorte werden durch 2 neue Standardbänke ersetzt.

Standort 4



Die vorhandenen 3 Bankstandorte werden durch 1 neue Standardbank ersetzt.