

**Antwort zur Anfrage der CDU- Fraktion zur Sitzung der BV Mitte am 16.02.2023
Zustand der Sitzbänke auf dem Jahnplatz – Drucksache 5552/2020-2025**

Text der Anfrage:

Mit welchen Maßnahmen plant die Verwaltung der oben beschriebenen Entwicklung entgegen zu wirken?

Antwort:

Die Sitzbänke am Jahnplatz wurden nach intensiver Abwägung der unterschiedlichen Möglichkeiten aus Accoya-Holz ausgeführt.

Accoya ist laut Hersteller das weltweit führende Hochleistungsholz. Es wird aus einem aus nachhaltigen Quellen stammenden, schnell wachsenden Holz gewonnen und mittels eines ungiftigen Prozesses von der Oberfläche bis zum Kern modifiziert. Das Ergebnis ist ein dauerhaftes, stabiles und schönes Massivholz, das die selben Eigenschaften wie viele tropische Harthölzer aufweist, jedoch auch höchste Umweltstandards einhält.

Accoya ist auch ohne Lackierung sehr resistent gegen Verrottung, schwer entflammbar, und nimmt durch Witterung eine natürliche silbrig-graue Farbe an. Dieses Vergrauen an der Oberfläche von unbehandeltem Holz wird durch UV-Strahlung verursacht.

Der Grad der Vergrauung hängt von der Menge an UV-Strahlen, dem Standort und der Oberflächenstruktur ab. Eine Teilschattierung kann zu einer ungleichmäßigen Ausgrauung führen.

Davor durchläuft unbehandeltes Accoya eine bleichende Phase, in der es einen helleren Ton seiner alten Farbe annimmt. Oberflächengegebenheiten werden in diesem Schritt besonders deutlich und können von Brett zu Brett abweichen. Dieser Effekt nimmt mit der weiteren Vergrauung nach und nach ab, aber in dieser Phase kann Accoya fleckig aussehen.

Verschmutzte Oberflächen können mit einer harten Bürste und klarem Wasser gereinigt werden. Hochdruckreiniger können verwendet werden, solange der genutzte Druck angepasst wird. Sehr starke Verschmutzung kann gegebenenfalls durch Abschleifen entfernt werden, wobei dann aber dieser Bereich zunächst wieder deutlich heller erscheint.

1. Zusatzfrage:

Hält die Verwaltung die Sitzbänke aufgrund der bisherigen Erfahrungen weiterhin für geeignet an der Stelle?

In einem intensiven Planungsprozess wurden die Standorte der Bänke geprüft und festgelegt. Es waren zahlreiche einschränkende und bestimmende Faktoren zu berücksichtigen (Rettungsbelange, Veranstaltungsbelange, funktionale Aspekte etc.), die letztendlich nur die gewählten Standorte zuließen. Die Standorte werden weiterhin für geeignet gehalten.

2. Zusatzfrage:

Wann wird die Sitzbank vor dem Haus Jahnplatz 6 gereinigt?

Die Verschmutzung dieser Bank resultiert aus besonderen Umständen. Die hartnäckigen Flächen können nur mittels Abschleifen beseitigt werden. Dieses wird in Kürze durchgeführt.