

700.64 Umweltbetrieb Grünunterhaltung
15.11.24, Meyer, 5912

Bezirksamt Jöllenbeck
Frau Strobel

Zustand der Torräume Bolzplatz Am Pfarrholz (Antrag der CDU-Fraktion vom 11.11.2024)

Die Grünunterhaltung im Umweltbetrieb nimmt zu dem Antrag der CDU-Fraktion wie folgt Stellung:

Geografisch liegt der Bolzplatz „Am Pfarrholz“, Anlage 24023 innerhalb eines Siekes an tieferer Stelle als die angrenzende Umgebung. Zudem sind die Bodenverhältnisse in Jöllenbeck stark lehmig und stauen bzw. speichern das Oberflächenwasser.

Diese beiden unveränderlichen, örtlichen Standorteigenschaften führen dazu, dass der Bolzplatz ganzjährig feucht bis nass ist und aktuell generell nicht betreten bzw. gepflegt werden kann.

Auch die bereits 2022 durchgeführte Lochung und Besandung der gesamten Fläche hat für diesen Umstand langfristig keine Verbesserung ergeben.

Die beschriebenen Vertiefungen vor beiden Fußballtoren sind im Vergleich mit anderen Bolzplätzen im Stadtgebiet vernachlässigbar gering ausgebildet. Der Umweltbetrieb wird die Vertiefungen aber im kommenden Frühjahr mit sandigem Boden auffüllen und einsäen, sodass sich insbesondere die Torraumflächen durch diese Maßnahme wieder stabiler zeigen werden.

Im näheren Umfeld zu dem Bolzplatz „Am Pfarrholz“ stehen allen Bielefelder*innen folgende weitere, öffentliche Bolzplätze als mögliche Ausweichanlage zur freien Verfügung:

24008 SPIE/BOLZ Im Hagen
24014 SPIE/BOLZ Peppmeierssiek
24074 SPIE/BOLZ Aurikelweg
24018 SPIE/BOLZ Oberlohmannshof

Mit der Bitte um Mitteilung in der nächsten Sitzung der BV Jöllenbeck.