

Amt für Verkehr, Straßenverkehrsbehörde, 07.12.16, 2913
660.24 RS

An 162

BV Heepen vom 27.10.16 zu TOP 6.2
Prüfung der Verkehrssituation Grömitzer Straße/ Fehmarnstraße

Drucksachennummer: 3851/2014-2020

Wir bitten um Weitergabe der Mitteilung an die BV Heepen.

In der Sitzung vom 27.10.16 wurde die Prüfung der Verkehrssituation in der Einmündung Grömitzer Straße auf die Fehmarnstraße beschlossen.

Bei einer Ortsbesichtigung konnte festgestellt werden, dass über die Grömitzer Straße lediglich zwei Häuser erschlossen sind. Insgesamt ist das Verkehrsaufkommen sehr gering. Der Knoten ist offensichtlich nicht so belastet ist, dass eine Erhöhung der Leistungsfähigkeit erforderlich wäre.

Gleichzeitig wurde die Verkehrssicherheit überprüft. Die Ausfahrt aus der Privatstraße auf die Fehmarnstraße ist durch eine Gehwegabsenkung verkehrlich untergeordnet. Die Sichtachsen sind in beiden Richtungen gut. Die Unfallstatistiken der Jahre 2014-2016 zeigen keine Einträge.

Verkehrliche Defizite sowie einen Bedarf zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit sind hier seitens der Straßenverkehrsbehörde nicht erkennbar.

Reiner Sander