

Bezirksamt Heepen, 26.09.2019, 3726
162.1 – Stadtbezirksmanagement

Bereisung der städtischen Einrichtungen im Stadtbezirk Stieghorst (BV Stieghorst, 05.09.2019, TOP 15.1)

Zu den von der Bezirksvertretung Stieghorst erteilten Aufträgen anlässlich der Bereisung am 05.06.2019 liegen folgende Antworten der Verwaltung vor:

Grundschule Hillegossen – Turnhalle

Auftrag:

Die Bezirksvertretung bittet, die überreichte Mängelliste für die Sporthalle zu überprüfen und notwendige Maßnahmen zu veranlassen.

Antwort ISB:

1. *„Die Duschpaneele wurden zwischenzeitlich von Fa. Kapke alle geprüft und nach der Beschaffung von Ersatzteilen instandgesetzt.“*
2. *Die Sprossenwand wurde von der Sportgerätewerkstatt des UWB stillgelegt da sowohl die Wangen als auch die Holme „splittrig“ sind. Da bislang die geplante Innensanierung noch nicht absehbar ist, wird vorab Ersatz beschafft.“*
3. *Der Boden wird einer Prüfung unterzogen und die defekten Stellen (Nähte, fehlende Platten, lose Sockelleisten etc.) werden instand gesetzt. Hier wird besonders der Bereich der Bodendeckel der Steckreckanlage untersucht. Der fehlende Innengriff an einem der Geräteraumtore wird wieder ergänzt.“*
4. *Wandprallschutz, Sportboden und Geräteausstattung (ggf. auch Heizung, Decke und Beleuchtung) werden im Rahmen der angemeldeten Innensanierung erneuert. Ein Ausführungszeitraum steht aktuell noch nicht fest.“*

Sportplatz Ubbedissen

Auftrag:

Das Sportamt wird um Klärung gebeten, inwieweit die fehlende Laufbahnbeleuchtung für die Aktivitäten des Sportvereines erforderlich ist.

Antwort Sportamt:

„Die zusätzliche Beleuchtung ist nicht zwingend erforderlich, würde aber die Nutzungsmöglichkeiten der Leichtathleten erweitern.“

Nach Rücksprache mit dem Immobilienservicebetrieb (ISB) entspricht die Installation eines einzelnen Strahlers an einem Mast nicht den geltenden Richtlinien für die Beleuchtung von Laufbahnen. Für die Errichtung einer normgerechten Anlage ist mit Kosten in Höhe von mindestens 50.000 EUR zu rechnen.