

**Anlage zu TOP: Mitteilungen
Bezirksvertretung Stieghorst
am 10.10.2019**

Bereisung 2019 - Stadtbezirk Stieghorst

Kita	Problem	Lösung	Auftrag erteilt
Butterkamp	Wärme - Raumklima im Sommer	Die hohen Temperaturen der letzten beiden Jahre haben in vielen städt. Kitas zu sehr hohen Raumtemperaturen geführt. Die aktuellen Probleme/betroffenen Räume wurden bereits bei den Kitas abgefragt. Es wird geprüft welche Maßnahmen für die betroffenen Räumlichkeiten sinnvoll, umsetzbar und finanzierbar sind.	Weitere Prüfungen werden beauftragt.
Butterkamp	Pumpe auf dem Außengelände - Nutzung möglich?	Der UWB klärt ob und wie die Wasserversorgung der Pumpe künftig funktioniert.	Prüfung durch UWB ist beauftragt
Stieghorst	keine flexible Raumnutzung möglich	Das aktuelle Raumprogramm wird in den nächsten Monaten durch Umbauten an das Standardraumprogramm des LWL angepasst. Eine Ergänzung um weitere Räumlichkeiten ist wünschenswert, aber nach derzeitiger Finanzplanung nicht zu realisieren.	Aktuelle Umbauarbeiten sind bereits beauftragt.
Stettiner Str.	Wärme im Eck-Gruppenraum	Die hohen Temperaturen der letzten beiden Jahre haben in vielen städt. Kitas zu sehr hohen Raumtemperaturen geführt. Die aktuellen Probleme/betroffenen Räume wurden bereits bei den Kitas abgefragt. Es wird geprüft welche Maßnahmen für die betroffenen Räumlichkeiten sinnvoll, umsetzbar und finanzierbar sind.	Weitere Prüfungen werden beauftragt.