

Johannistal

Herr Spilker bat darum mitzuteilen, dass an der Straße Johannistal zurzeit zwei solarbetriebene Geschwindigkeitsdisplays aufgestellt seien.

Ebenso hat er aufgrund der Erneuerungen am Planschteich nochmal sich nach dem Schutz der Küken und das Entfernen von Geschwemmsel erkundigt, sowie auf das defekte Entenhaus hingewiesen. Hierzu haben das Umweltamt und der Umweltbetrieb Folgendes mitgeteilt:

Umweltamt:

Das neue Gitter ist wie unter Top 11.1 der Sitzung der BV Gadderbaum am 18.01.2024 beschrieben eingebaut worden. Es handelt sich um ein Standardgitter, das sich an anderen Stellen im Stadtgebiet bewährt hat. Bei einem kleineren als dem jetzigen Stababstand besteht die Gefahr der schnellen Verstopfung mit Geschwemmsel bzw. Verkläusung und damit eine Verstärkung der Überflutungsgefahr bei Regenereignissen.

Erfahrungsgemäß schwimmen keine Entenküken durch die Gitterstäbe. Sollte jedoch trotzdem ein Küken hinter die Stäbe gelangen, kann es über ein schräges Brett, das zusätzlich für diesen Fall in das Bauwerk montiert wurde, hochlaufen und den Käfig verlassen.

Umweltbetrieb:

Ob das hier auf einer Insel vorhandenen „Entenhaus“ erneuert werden soll oder nicht sollte vor dem Hintergrund der Populationsentwicklung von Enten- und Gänsevögeln auf allen Teichen im Stadtgebiet aus meiner Sicht im Umweltamt entschieden werden.