

700.642, Umweltbetrieb, Grünunterhaltung  
Schröder, 51-3985, 13.11.2023

**BV Stieghorst**  
**Frau Machnik**

**Sitzung der BV Stieghorst vom 19.10.2023**  
**Punkt 6.2 Sportplatz Stralsunder Straße**

**Beschluss:** Da der Sport-/ Basketballplatz an der Stralsunder Straße in dem jetzigen Zustand kaum noch als Sportfläche genutzt werden kann, wird die Verwaltung beauftragt, notwendige Maßnahmen zur Instandsetzung zu ergreifen. Die wichtigsten und gewünschten Punkte wurden im Jugendbeirat des Quartiers beantragt.

**Die Grünunterhaltung im Umweltbetrieb nimmt wie folgt Stellung:**

Die Grünunterhaltung ist zuständig für die Pflege und Unterhaltung des Platzes sowie die Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Der Bolzplatz Stralsunder Straße hat einen Asphaltbelag, wie der Basketballplatz an der Oelmühlenstr. auch. Auf den Nebenflächen liegt Betonsteinpflaster. Durch den Laubfall im Herbst lässt es sich, trotz regelmäßigem Abpusten des Platzes, nicht vermeiden, dass Laub auf der Spielfläche liegt und bei Feuchtigkeit und Nässe rutschig ist. Grundsätzlich hat der Belag einen guten Grip, wie die Fläche an der Oelmühlenstr. Sie ist verkehrssicher und in gut bespielbarem Zustand. Die Pflasterflächen sind in Bereichen, wo offensichtlich nicht gelaufen wird, in den Fugen verkrautet. Dadurch kann die Fläche glatt werden.

Die Grünunterhaltung wird im Bereich des Pflasters mit der Unkrautbürste die Fugen reinigen und die auf den Platz ragenden Äste zeitnah entfernen. Das regelmäßige Abpusten des Platzes gehört ohnehin zur Platzpflege.

Weitere Instandsetzungsmaßnahmen sind aus Sicht der Grünunterhaltung nicht erforderlich. Maßnahmen zur Aufwertung des Platzes, wie die Beschaffung eines weiteren Basketballkorbs und neuer Calisthenics Geräte sowie eine Beleuchtung liegen vorrangig nicht in der Zuständigkeit von 700.64.