


Schalltechnische Untersuchung zur Turnhalle des TSVE 1980 Bielefeld e.V.
und den damit verbundenen Kfz-Verkehr



Ingenieurbüro Prof. Dr. Beckenbauer

a part of DEKRA Umwelt

33689 Bielefeld

Projekt: Neubau einer Sporthalle

Ravensberger Straße, Bielefeld


Auftrags-Nr: 55340115

Anlage I / Bl. 1

Sachbearbeiter: Mö

Datum: 12.03.2009





Ergänzende schalltechnische Untersuchung zur Verschiebung der Zufahrt zu
Parkplätzen der Turnhalle des TSVE 1980 Bielefeld e.V. am Niedermühlenhof




PROF. DR.-ING. BECKENBAUER
Lindemann-Platz 3
33689 Bielefeld

Projekt: Neubau einer Sporthalle
Ravensberger Straße, Bielefeld
Auftrags-Nr: 55340115

Anlage Anl. III / Bl.1
Sachbearbeiter: Mö
Datum:

Lageplan [öffentlich]

M 1: 1496




Schalltechnische Untersuchung zur Turnhalle des TSVE 1980 Bielefeld e.V.
und den damit verbundenen Kfz-Verkehr



PROF. DR.-ING. BECKENBAUER
Lindemann-Platz 3
33689 Bielefeld


Projekt: Neubau einer Sporthalle
Ravensberger Straße, Bielefeld
Auftrags-Nr: 55340115

Anlage Anl. IV / Bl.1
Sachbearbeiter: Mö
Datum:



Schalltechnische Untersuchung zur Turnhalle des TSVE 1980 Bielefeld e.V.
und den damit verbundenen Kfz-Verkehr





Schalltechnische Untersuchung zur Turnhalle des TSVE 1980 Bielefeld e.V.
und den damit verbundenen Kfz-Verkehr




Ingenieurbüro Prof. Dr. Beckenbauer
a part of DEKRA Umwelt
33689 Bielefeld

Projekt: Neubau einer Sporthalle
Ravensberger Straße, Bielefeld
Auftrags-Nr: 55340115

Anlage VI / Bl. 1
Sachbearbeiter: Mö
Datum: 21.03.2019

Lageplan [öffentlich]

M 1: 1496



Schalltechnische Untersuchung zur Turnhalle des TSVE 1980 Bielefeld e.V.
und den damit verbundenen Kfz-Verkehr

