

Protokoll
der Beratungen
der Bielefelder Unfallkommission
2009-III
am 27. Oktober 2009

Protokoll Unfallkommission 2009-III

Sitzung am: 27.10.2009

Unfallstelle: Engersche Str./Talbrückenstr.

lfd. Nr.: 6/2009

Baulast: Stadt Bielefeld

Verk.Menge: 33.826

In der UK 2009-II wurde die Unfallstelle wegen 8 Unfällen in den Jahren 2006 - 2008 mit Beteiligung von Fußgängern und Radfahrern und 5 Abbiegeunfällen 2008 behandelt. Es wurde u.a. beschlossen, zu prüfen, wie die Radfahrerführung Engersche Straße in Fahrtrichtung Vilsendorfer Straße sicherer gestaltet werden kann. Nach der Vorstellung verschiedener Planungsvarianten wurde Folgendes beschlossen:

Sofortmaßnahmen:

- Ortstermin an der Unfallstelle organisieren, um die verschiedenen Planungsvarianten anhand der Örtlichkeiten abschließend zu beurteilen

zuständig:

660.24

Protokoll Unfallkommission 2009-III

Sitzung am: 27.10.2009

Unfallstelle: Heeper Str. 168 - 186 (Strecke)

lfd. Nr.: 178/2009

Baulast: Stadt Bielefeld

Verk.Menge:

In der UK 2009-II wurde die Unfallstelle wegen 11 Unfällen in den Jahren 2006 - 2008 mit Beteiligung von Fußgängern und Radfahrern auf der Strecke Heeper Straße 168 - 186 behandelt. Es wurde u.a. beschlossen, weitere Querungsmöglichkeiten zu prüfen.

Beschluss:

Die vorgestellte Planung mit zwei weiteren Querungshilfen unter Wegfall von Parkplätzen ist nicht weiter zu verfolgen, da nach den bisherigen Unfallbildern aus der UK 2008 und 2009-II die Unfälle damit nicht hätten vermieden werden können.

Protokoll Unfallkommission 2009-III

Sitzung am: 27.10.2009

Unfallstelle: Oberntorwall/Klosterstr.

lfd. Nr.: 186/2009

Baulast: Stadt Bielefeld

Verk.Menge: unbekannt

Gesamtzahl der Unfälle: 7

Anzahl der Unfälle mit:

Toten: 0

Schwerverletzten: 0

Leichtverletzten: 1

schwerem Sachschaden: 3

Bagatell: 3

Unfälle unter Beteiligung schwächerer Verkehrsteilnehmer:

Unfallursache:

Verursacher:

Radfahrer:

Fußgänger:

Schulkinder:

Unfalltypen:

1= Fahrurfälle

2= Abbiegeunfälle

3= Einbiegen und Kreuzen

4= Fahrbahnüberschreitung

5= Unfälle im ruhenden Verkehr

6= Unfälle im Längsverkehr

7= Sonstige Unfälle

8= Bagatellunfälle

Unfallkommissionen der Vorjahre:

Voruntersuchungen: 4 x Typ 3

1-Jahres-Betrachtung	3-Jahres-Betrachtung Kat. 1 - 2	3 Jahres-Betrachtung Fuß/Rad
X		

Sofortmaßnahmen:

- Rechtsabbieger-Signal Oberntorwall ist weitmöglichst nach rechts zu versetzen und nach rechts einzudrehen
- Polizei informiert sofort, sobald sich ein weiterer Unfall durch Rotlichtverstoß ereignet

zuständig:

660.23

VK 11