

Gewässer	Lutterbach (Weser-Lutter)
Wasserkörper (Anzahl)	DE_NRW_4646_7780/DE_NRW_4646_0 (2)
Ausweisung	Erheblich verändert
Fließlänge gesamt (Stadt Bielefeld)	13,32 km

Anzahl relevanter Querbauwerke	6
Restriktionen	Verrohrungen im Oberlauf , Siedlungsbereiche,
Maßnahmenswerpunkte	Abschnittsweise Offenlegung, Wiederherstellung der Durchgängigkeit der offen fließenden Bereiche, Umgehung Teichanlagen strukturelle Aufwertung
Umgesetzte Maßnahmen	Abschnittsweise Offenlegung, 2,5 km naturnaher Ausbau

relevante Bewertungsparameter:	Oberlauf DE_NRW_4646_7780	Unterlauf DE_NRW_4646_0
Fische	Keine Bewertung	schlecht
Benthos (Saprobie)	Keine Bewertung	Mäßig
Benthos (allg. Degradation)	Keine Bewertung	Keine Bewertung

Maßnahmenplanung	Nr. (Σ)	Länge (km)	Maßnahmenswerpunkte (Bemerkungen)
Strahlursprünge	(2)	3,51	Abschnittsweise Offenlegung, Wiederherstellung der Durchgängigkeit, Umgehung Teichanlagen, strukturelle Aufwertung
SU 33	33	1,00	Eigendynamik durch Entfesselung und Initialgestaltung ermöglichen, Durchgängigkeit wiederherstellen,
SU 34	10	2,51	Primäraue entw., Eigendynamik durch Entfesselung, Sohlauhebung und Gerinneaufweitung ermöglichen
Trittsteine	(2)	0,63	Strukturverbesserungen
Degradationsstrecken	(2)	4,31	

<p>Bemerkungen: In weiten Teilen verrohrt</p> <p>Grundlage der Maßnahmenkonzeption: KNEF 2002</p>
