
## Anlage 3 zu Ds.Nr. 0989/2014-2020

## Jöllenbecker Straße / Mindener Straße / Am Güterbahnhof Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallhäufungen

## Sofortmaßnahmen



- 1. Verdeutlichung der Fußgängerüberwege am Knoten Mindener Straße mit blauen Zylinder-Baken und Anpassung der Beschilderung.
- Aufbringen einer haptischen Rüttelmarkierung an beiden freien Rechtsabbiegern am Knoten Mindener Straße. Dies soll der Geschwindigkeitsdämpfung, und Erhöhung der Aufmerksamkeit dienen.
- 3. Ergänzung eines Hinweisschildes "Sie fahren falsch" für stadteinwärts linksfahrende Radfahrer in der Jöllenbecker Straße. Dadurch zusätzliche Sensibilisierung für Fehlverhalten, das zu erhöhter Aufmerksamkeit und vorsichtigerem Verkehrsverhalten führen soll.