

Umweltbetrieb, Betriebsleitung, 17.6.2019

Mitteilung im Betriebsausschuss Umweltbetrieb am 26.06.2019 (öffentlich)

Baustelle Verrohrung Sieben-Teiche-Bach – Bielefeld-Brake

Der verrohrte Sieben-Teiche-Bach an der Glücksstädter Straße muss sofort saniert werden. Dies stellte sich nach einer Kanaluntersuchung per Fernauge, die der Umweltbetrieb im Auftrag des Umweltamtes durchführte, heraus.

Die Verrohrung weist so erhebliche Schäden auf, dass sie an mehreren Stellen droht, einzubrechen.

Der verrohrte Bach führt durch eine in den 1960er Jahren angelegte alte Mülldeponie, die irgendwann zugeschüttet wurde und nun unter einer ca. 1,5 Meter dicken Bodenschicht liegt. Höchstwahrscheinlich ist das Rohr wegen der ungleichmäßigen Schichtung des Mülls stark verformt und mittlerweile undicht.

Die beauftragte Firma Vollmer hat bereits damit begonnen, die größten Gefahrenstellen zu beseitigen. Der dort angelegte Spielplatz wurde gesperrt und das Klettergerüst abgebaut.

Das sanierungsbedürftige Rohr verläuft in sechs bis 7,5 Metern Tiefe. Das erschwert die Arbeiten. Voraussichtlich werden die Sofortmaßnahmen ungefähr vier Wochen dauern.

Der Umweltbetrieb hofft, dass durch die Bauarbeiten keine Bäume zu Schaden kommen. Allerdings muss die Eiche auf dem Glascontainerplatz gefällt werden. Die anderen Bäume werden gesichert. Begleitet werden die Maßnahmen von Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter der Abteilung Grünunterhaltung.

Die Altglascontainer werden auf die gegenüberliegende Parkplatzseite verlegt.

Die Hundefreilauffläche wird zunächst weiterhin zur Verfügung stehen.

Momentan ist es möglich, die Hundewiese zu betreten, ohne dass Menschen durch die Bauarbeiten gefährdet werden.

Der Kinderspielplatz und der umgebende Grünbereich bleiben aber für den Fußgängerverkehr gesperrt.