Bushaltestelle Grenzweg / Ecke Remterweg 22.08.2019

Hält der Bus mit der vorderen Einstiegstür am Ende der weißen Markierungssteine (im Bild mit rotem Balken markiert) kommt die hintere Türe des Fahrzeuges außerhalb, d.h. hinter dem Bushäuschens zum Stehen.

Die RollstuhlfahrerInnen müssen dann an der engeren Stelle des Gehweges (Mülleimer, Zaun) aussteigen und die wartenden Fahrgäste, beispielsweise auch RollatorfahrerInnen, dort einsteigen, statt an der breiteren und überdachten Stelle des Bushäuschens.

Würde der Bus 1-1,5 m weiter vorne halten, gäbe es dieses Problem so nicht.

Die Frage/Bitte an die Bezirksvertretung lautet deshalb, die Aus- und Einstiegssituation an der Haltestelle zu prüfen und gegebenenfalls die weiße Haltemarkierung etwas weiter nach vorne (Richtung Remterweg) verlegen zu lassen.

Vielen Dank und freundliche Grüße

Fred Müller
Ortschaftsreferent Bethel