

Stadt Bielefeld, Amt für Verkehr, Straßenverkehrsbehörde, 660.24, Tel. 0521-51-2983



Controlling-Protokoll der Unfallkommission

Sitzung am: 01.07.2019

UK 2019-I

Übersicht weiterhin geführter Unfallhäufungsstellen aus den Vorjahren:

Nr.	UHS	Unfallhäufungsstelle / -linie	Beseitigt	Nicht Beseitigt
1	022/18	Adenauerplatz (Mitte)		X
2	024/16-18	Beckhausstr. / Engersche Str. (Schildesche)		X
3	028/16-18, 028/18	Herforder Str. / Beckhausstr. / Walther-Rathenau-Str. (Mitte)		X
4	060/16-18	Eckendorfer Str. / Walther-Rathenau-Str. (Mitte)		X
5	066/16	Eckendorfer Str. / Ziegelstr. (Mitte)		X
6	128/14-16, 128/16	Senner Str. / Düsseldorfer Str. (Brackwede)		X X
7	170/16-18	Artur-Ladebeck-Str. / Am Ellerbrockshof (Gadderbaum)		X
8	171/14-16, 171/14	Arndtstr. / Weststr. (Mitte)		X
9	203/16-18	Otto-Brenner-Str. 201-207 (Stieghorst)	X	
10	233/16	Artur-Ladebeck-Str. / Eggeweg (Gadderbaum)	X	
11	240/13-15	August-Bebel-Str. / Werner-Bock-Str. (Mitte)	X	
12	241/13-15	Niederwall / Altstädter Kirchplatz (Mitte)		X
13	250/16	Elsa-Brändström-Str. / Am Zwinger (Mitte)	X	
14	252/14-16	Neustädter Str. / Am Bach (Mitte)		X
15	253/16	Windelsbleicher Str. / Friedrichsdorfer Str. / Am Waldbad (Senne)		X

Hinweis: Die UHS 042/14+042/14-18; 062/15+062/14-16 sowie 090/13-15 werden ebenfalls weiterhin geführt. Da sie im Jahr 2019 jedoch erneut anlassbezogene UHS darstellen, wurden sie nicht im Controlling, sondern in der Anlass-UK behandelt.

Legende für die Einzelprotokolle:

Unfallkategorien:

- 1 Unfall mit Getöteten
- 2 Unfall mit Schwerverletzten
- 3 Unfall mit Leichtverletzten
- 4 Schwerwiegender Unfall mit Sachschaden
- 5 Sonstiger Sachschadensunfall
- 6 Sonstiger Sachschadensunfall mit Alkohol
- 7 Sonstiger Sachschadensunfall mit VUF
- 8 Bagatellunfall

Unfalltypen:

- 1 Fahr Unfall
- 2 Abbiegeunfall
- 3 Einbiegen und Kreuzen
- 4 Fahrbahnüberschreitung
- 5 Unfälle durch ruhenden Verkehr
- 6 Unfälle im Längsverkehr
- 7 Sonstige Unfälle



Controlling-Protokoll der Unfallkommission

Sitzung am: 01.07.2019

UK 2019-I

UHL:

203/16-18

Unfallstelle: Otto-Brenner-Str. 201-207 (Stieghorst)

Baulast: Stadt Bielefeld

	1-Jahres-Betrachtung
X	3-Jahres-Betrachtung, Kat. 1 - 2
	3-Jahres-Betrachtung, Fußgänger / Radfahrer

Beschlüsse:

Wirksam seit: 14.03.2018

UK 2018-I

Umgesetzt:

Die Durchfahrt, welche als Abkürzung zum Real von den Verkehrsteilnehmern genutzt wurde, ist derzeit mit zwei Baken durch den Eigentümer des Grundstücks gesperrt. Es ist daher der Eigentümer zu bitten diese Barriere bestehen zu lassen bzw. es mitzuteilen, sollte diese abgebaut werden.

28.05.2018

Vorher-Nacher-Untersuchung:

Unfallentwicklung			Vorher-Zeitraum:		01.01.2018 - 14.03.2018 (3 Monate)					
			Nachher-Zeitraum:		15.03.2018 - 31.12.2018 (9 Monate)					
Unfalltyp			Anzahl Kat. 1-4	Anzahl Kat. 1-2	Anzahl Kat. 1-3 F+R	Unfälle der Kategorie				
						1	2	3	4	5+6
1	Fahrunfall	vorher								
		nacher								
2	Abbiege-Unfall	vorher		2			2	1		
		nacher								
3	Einbiegen / Kreuzen	vorher								
		nacher								
4	Überschreiten-Unfall	vorher								
		nacher								
5	Unfall durch ruhenden Verkehr	vorher								
		nacher								
6	Unfall im Längsverkehr	vorher		1			1			
		nacher								
7	Sonstiger Unfall	vorher								
		nacher								
Summe		vorher		3			3	1		
		nacher								

Bewertung der Unfallentwicklung und weiteres Vorgehen:

Controlling UK 2019-I:

Es haben sich keine weiteren Unfälle ereignet.

Beschluss:

X	Die Unfallhäufungslineie ist beseitigt.
	Die Unfallhäufungsstelle ist nicht beseitigt und wird weiter als solche geführt. Das Unfallgeschehen ist bis nur nächsten UK weiter zu beobachten.



Anlass-Protokoll der Unfallkommission

Sitzung am: 01.07.2019 UK 2019-I

Übersicht der polizeilich gemeldeten Unfallhäufungsstellen bis 21.05.19:

Nr.	UHS	Unfallhäufungsstelle / -linie	Betrachtung
1	006/19	Engersche Str. / Westfeldstr. / Talbrückenstr. (Schildesche)	1 Jahr
2	008/18	Lagesche-Str. / Ostring (Stieghorst)	1 Jahr
3	019/17-19	Detmolder Str./ Osningerstr./ Otto-Brenner-Str. (Stieghorst)	3 Jahre (Kat. 1 - 2)
4	027/17-19	Herforder Str./ Heilbronner Str. (Heepen) -entfällt-	3 Jahre (Fußgänger / Radfahrer)
5	028/17-19	Herforder Str. / Beckhausstr./ Walther-Rathenau-Str. (Mitte)	3 Jahre (Fußgänger / Radfahrer + Kat. 1-2)
6	027/18	Herforder Str./ Heilbronner Str. (Heepen)	1 Jahr
7	042/17-19	Jöllennecker Str./ Mindener Str./ Am Güterbahnhof (Mitte)	3 Jahre (Fußgänger / Radfahrer)
8	062/17-19	Alfred- Bozi-Str./ Elsa-Brändström-Str./ Notpfortenstr. (Mitte)	3 Jahre (Fußgänger / Radfahrer)
9	088/18	Detmolder Str./ Prießallee (Mitte) -entfällt-	1 Jahr
10	090/17-19	Artur-Ladebeck-Str./ Gadderbaumer Str. (Gadderbaum)	3 Jahre (Fußgänger / Radfahrer)
11	093/19	Brockhagener Str./ Umlostr. (Brackwede)	1 Jahr
12	199/19	Jöllennecker Str./ Telgenbrink/ Schnatsweg (Jöllenneck)	1 Jahr

Legende für die Einzelprotokolle:

Unfallkategorien:

- 1 Unfall mit Getöteten
- 2 Unfall mit Schwerverletzten
- 3 Unfall mit Leichtverletzten
- 4 Schwerwiegender Unfall mit Sachschaden
- 5 Sonstiger Sachschadensunfall
- 6 Sonstiger Sachschadensunfall mit Alkohol
- 7 Sonstiger Sachschadensunfall mit VUF
- 8 Bagatellunfall

Unfalltypen:

- 1 Fahrtenfall
- 2 Abbiegeunfall
- 3 Einbiegen und Kreuzen
- 4 Fahrbahnüberschreitung
- 5 Unfälle durch ruhenden Verkehr
- 6 Unfälle im Längsverkehr
- 7 Sonstige Unfälle



Anlass-Protokoll der Unfallkommission

Sitzung am: 01.07.2019 UK 2019-I UHS: 008/18

Unfallstelle: Lagesche-Str. / Ostring (Stieghorst)

Baulast: Landesbetrieb Straßen NRW - Autobahnniederlassung Hamm

Vorjahre: 1998, 2007-I, 2008-I

X	1-Jahres-Betrachtung
	3-Jahres-Betrachtung, Kat. 1 - 2
	3 Jahres-Betrachtung, Fußgänger / Radfahrer

Unfallbild:

Zahl der Unfälle							Zahl der Unfälle							Anzahl der R+F-Unfälle		
je Kat. 1 - 4 + 5							der Kat. 1 - 4 je Unfalltyp							der Kat. 1 - 3		
Jahr	1	2	3	4	Σ	5	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3
2018			7		7							7				
Σ			7		7							7				

Beschluss der UK:

Sofortmaßnahmen:

Die UK erkennt keine übereinstimmenden, unfallbegünstigenden Faktoren.

Auf den Mittelstreifen der Lageschen Straße soll jeweils vor der Kreuzung die derzeit hochgewachsene Bepflanzung zurückgeschnitten werden.

verantwortlich:

-

Straßen NRW
Autobahnniederlassung Hamm

Längerfristige Maßnahmen:

Die Unfallhäufungsstelle wird weiter beobachtet.

verantwortlich:

Polizei



Anlass-Protokoll der Unfallkommission

Sitzung am: 01.07.2019 **UK 2019-I** **UHS:** 019/17-19

Unfallstelle: Detmolder Str./ Osningerstr./ Otto-Brenner-Str. (Stieghorst)

Baulast: Stadt Bielefeld

Vorjahre: 1998, 1999, 2003, 2009-II, 2018-I

	1-Jahres-Betrachtung
X	3-Jahres-Betrachtung, Kat. 1 - 2
	3 Jahres-Betrachtung, Fußgänger / Radfahrer

Unfallbild:

Zahl der Unfälle							Zahl der Unfälle							Anzahl der R+F-Unfälle		
je Kat. 1 - 4 + 5							der Kat. 1 - 4 je Unfalltyp							der Kat. 1 - 3		
Jahr	1	2	3	4	Σ	5	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3
2017	1	1	5	1	8	2		2		1		6	1			1
2018		2	1		3	2	1	1		1			1		1	
2019		1		2	3			1		1		1			1	
Σ	1	4	6	3	14	4	1	4		3		7	2		2	1

Beschluss der UK:

Sofortmaßnahmen:

verantwortlich:

Die UK erkennt keine übereinstimmenden, unfallbegünstigenden Faktoren.
Das Unfallbild ist uneinheitlich.

Längerfristige Maßnahmen:

verantwortlich:

Die Unfallhäufungsstelle wird weiter beobachtet.

Polizei

Ergänzung:

Aufgrund des beobachteten Schülerandrangs wird darauf hingewiesen, dass die Mittelinsel über die Detmolder Straße (Ostseite) sehr klein dimensioniert ist. Es handelt sich jedoch um einen reinen Hinweis an 660.22, ausdrücklich keinen Maßnahmenbeschluss, da kein Zusammenhang zum Unfallgeschehen besteht.