

Anlage

E

1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. III/Hi 12 „Wohngebiet Auf der Breede“

- Bodenuntersuchungen

Dr. Hartmut Loh • GeoAnalytik
Fahreschweg 32 • 32257 BÜNDE

Architekturbüro Dipl.-Ing. Gerhart Fabi

z.H. Herrn Gerhart Fabi

Herforder Straße 92

33602 Bielefeld

Untersuchungen • Gutachten

▽ Baugrund und Gründung

▽ Erdbaulabor

▽ Beweissicherungen

▽ Altlastenuntersuchung

▽ Sanierungsberatung

vorab per E-Mail:

fabi@architekturbuero-fabi.de

Unser Zeichen
G5133361

Ihr Ansprechpartner
Dr. Hartmut Loh

Telefon
05223 - 522130

Datum
09.01.2019

Bodenuntersuchungen zum BV „Auf der Breede“ in 33699 Bielefeld

Ihre Bestellung vom 26.11.2018

Sehr geehrter Herr Fabi,

zur Untersuchung der Boden- bzw. Baugrundbeschaffenheit wurden im Grundriss zweier Neubauten im südlichen Bereich des o.g. Wohngebiets zwei Rammkernsondierungen (RKS 1 und 2, DIN 22475-1, DN 50 - 36 mm) bis zu 5,1 m unter OK Gelände abgeteuft. Aufgrund der im südlichen Plangebiet aktenkundigen Ablagerung AA 143 wurden zur Prüfung eventueller umwelt- oder nutzungsrelevanter Verunreinigungen bzw. Altlasten weiterhin außerhalb der Grundrisse die beiden Rammkernsondierungen RKS 3 und 4 bis $\geq 1,1 - 1,8$ m unter OK Gelände bzw. bis in natürlich gewachsene, organoleptisch unauffällige Böden abgeteuft. Die Lage der Sondierungen ist in Anlage 1 skizziert.

Der mittlere Bereich des Untersuchungsgebietes war aufgrund der Geländemorphologie und des dichten Buschwerks nicht ohne Weiteres zugänglich, so dass die geplanten Sondierungen hier nicht abgeteuft werden konnten.

Nach Auswertung historischer Karten war im entsprechenden Bereich ein ehemaliger, offensichtlich verfüllter Steinbruch angezeigt, so dass neben der Ablagerung von Abraum umweltrelevante Altlasten nicht auszuschließen waren.

Zur Abstimmung der weiteren Vorgehensweise fand am 26.11.2018 ein Ortstermin mit folgenden Teilnehmern statt:

Herr Fabi (Architekturbüro Dipl.-Ing. Gerhart Fabi, Bielefeld)

Frau Loh (Bauamt Bielefeld, Bielefeld)

Herr Raabe (Umweltamt Bielefeld, Bielefeld)

Herr Runge (Drees & Huesmann PartGmbH, Bielefeld)

Herr Dr. Loh (Ing.-Büro Dr. Loh, Bünde)

Herr Zihrl (Ing.-Büro Dr. Loh, Bünde)

Im Zuge der Ortsbegehung wurde einvernehmlich entschieden, den Bereich des verfüllten Steinbruchs in Baggerschürfen hinsichtlich Beschaffenheit der Verfüllung zu prüfen. Dementsprechend wurde die Steinbruch-Verfüllung und ein augenscheinlich vom angrenzenden Flurstück 2801 angeschüttetes Haufwerk (vgl. S 1 im Lageplan in Anlage 1) zur Verifizierung des Altlastenverdachts am 13.12.2018 in sieben Baggerschürfen (S 1 - S 7) bis in den natürlich anstehenden Untergrund geprüft. Die Lage der $\geq 2 - 7$ m langen und 0,7 - 1,8 m tiefen Schürfe ist in Anlage 1 skizziert.

Nur in Schurf S 5 wurden akzessorisch bodenuntypische Bestandteile (Glasscherben und Altmetall) bis etwa 0,5 m GOK festgestellt.

In fünf von sieben Schürfen (S 1, S 3 und S 4 bis 6) wurde unter umgelagerten Oberboden zunächst umgelagerter Felsersatz aufgeschlossen, der dem Abraum aus dem Steinbruchbetrieb entsprechen wird. Der aufgeschlossene Abraum aus lehmigen Mergelkalkstein-Böden ist organoleptisch unauffällig. Darunter folgen in den beiden Schürfen S 3 und S 6 natürlich gewachsene Lehmböden (Schluff, feinsandig bis stark feinsandig, hellbraun) und oberflächennah zu tonigem Schluff verwitterter Kalk-Mergelstein, die gleichermaßen organoleptisch unauffällig sind.

Der Schurf S 2 liegt außerhalb des verfüllten Steinbruchs. In Schurf S 2 wurde unter dem Oberboden natürlich gewachsene Lehmböden und oberflächennah zu tonigem Schluff verwitterter Kalkmergelstein aufgeschlossen.

Hinweise auf Müllablagerungen bzw. Altlasten waren weder außerhalb des Steinbruchs noch im verfüllten Steinbruch festzustellen. Somit ist auf der Grundlage der Befunde davon auszugehen, dass gesunde Wohnverhältnisse gegeben bzw. Nutzungseinschränkungen nicht erforderlich sind.

Im Hinblick auf abfall- bzw. verwertungsrechtliche Merkmale wurde der Abraum bzw. die anthropogen geprägten Böden und die natürlich gewachsenen Böden in zwei charakteristischen Boden-Mischproben im Labor *Eurofins Umwelt West GmbH* (Wesseling) auf die Parameter nach LAGA M 20¹⁾ im Feststoff (Tab. II.1.2-4) und im Eluat (Tab. II.1.2-5) analysiert.

Für die beiden Deklarationsanalysen wurden folgende Laborproben gebildet:

Tabelle 1: Zusammenstellung der Laborproben

Probenbezeichnung	Sondierung bzw. Schurf / Probe (m GOK)
BMP anthropogen geprägte Böden von 0,0 - 1,7 m GOK	RKS 3/1 (0,0 - 0,5), S 1/1 (0,2 - 1,7), S 3/1 (0,15 - 0,7), S 4/1 (0,2 - 0,80), S 5/1 (0,2 - 0,5), S 6/1 (0,15 - 0,6)
BMP natürlich gewachsene Verwitterungslehm-Böden von 0,2 - 2,6 m GOK	RKS 1/2 (0,2 - 0,5), RKS 1/3 (0,5 - 1,5), RKS 1/4 (1,5 - 2,6), RKS 2/1 (0,0 - 0,5), RKS 2/2 (0,5 - 1,05), RKS 2/3 (1,05 - 1,7), RKS 3/2 (0,5 - 0,9), RKS 3/3 (0,9 - 1,1), RKS 4/2 (0,2 - 0,4), RKS 4/3 (0,4 - 1,0), RKS 4/4 (1,0 - 1,8), S 2/1 (0,15 - 0,75), S 2/2 (0,75 - 1,1), S 3/2 (0,7 - 1,3), S 3/3 (1,3 - 1,5), S 4/2 (0,8 - 1,5), S 5/2 (0,5 - 0,7), S 6/2 (0,6 - 1,6), S 6/3 (1,6 - 1,8), S 7/1 (0,2 - 0,7)

Die Laborergebnisse für die anthropogen geprägten und die natürlich gewachsenen Lehm-Kalkstein-Böden sind in Tabelle 2 den LAGA-Zuordnungswerten für Lehmböden gegenübergestellt. Auffällige Befunde sind durch Fett-Druck hervorgehoben.

Tabelle 2: Deklarationsanalysen und LAGA-Zuordnungswerte

Parameter:	Einheit	anthropogen geprägte Böden	natürliche Lehmböden	LAGA-Zuordnungswerte			
Feststoff				Z 0	Z 1	Z 2	
Cyanide _{ges.}	[mg/kg]	< 0,5	< 0,5	-	3	10	
TOC	[Masse-%]	0,2	0,6	0,5 (1,0)*	1,5	5	
EOX	[mg/kg]	< 1,0	< 1,0	1	3	10	
KW _{C10-C22}	[mg/kg]	< 40	< 40	100	600	2.000	
KW _{C10-C40}	[mg/kg]	< 40	< 40	100	300	1.000	
Σ BTEX	[mg/kg]	n.b.	n.b.	1	1	1	
Σ LHKW	[mg/kg]	n.b.	n.b.	1	1	1	
Σ PAK	[mg/kg]	n.b.	n.b.	3	3(9)**	30	
B(a)P	[mg/kg]	< 0,05	< 0,05	0,3	0,9	3	
Σ PCB	[mg/kg]	n.b.	n.b.	0,05	0,15	0,5	
Arsen	[mg/kg]	4,3	6,1	15	45	150	
Blei	[mg/kg]	13	23	70	210	700	
Cadmium	[mg/kg]	< 0,2	< 0,2	1	3	10	
Chrom _{ges.}	[mg/kg]	33	35	60	180	600	
Kupfer	[mg/kg]	22	24	40	120	400	
Nickel	[mg/kg]	42	41	50	150	500	
Quecksilber	[mg/kg]	< 0,07	< 0,07	0,5	1,5	5	
Thallium	[mg/kg]	0,3	0,3	0,7	2,1	7	
Zink	[mg/kg]	40	74	150	450	1.500	
Eluat				Z 0	Z 1.1	Z 1.2	Z 2
pH-Wert	-	8,2	8,3	6,5 - 9,5	6 - 12	5,5 - 12	
Leitfähigkeit	[µS/cm]	121	101	250	250	1.500	2.000
Chlorid	[mg/l]	1,3	< 1,0	30	30	50	100
Sulfat	[mg/l]	1,5	1,0	20	20	50	200
Cyanid _{ges.}	[µg/l]	< 5	< 5	5	5	10	20
Phenolindex	[µg/l]	< 10	< 10	20	20	40	100
Arsen	[µg/l]	< 1	< 1	14	14	20	60
Blei	[µg/l]	< 1	< 1	40	40	80	200
Cadmium	[µg/l]	< 0,3	< 0,3	1,5	1,5	3	6
Chrom _{ges.}	[µg/l]	4	3	12,5	12,5	25	60
Kupfer	[µg/l]	< 5	< 5	20	20	60	100
Nickel	[µg/l]	1	1	15	15	20	70
Quecksilber	[µg/l]	< 0,2	< 0,2	< 0,5	< 0,5	1	2
Zink	[µg/l]	< 10	< 10	150	150	200	600

n.b.: nicht berechenbar bzw. ≤ Nachweisgrenze; *bei einem C:N-Verhältnis > 25 gilt der Zuordnungswert 1 %;

**in "hydrogeologisch günstigen Gebieten" bis 9 mg/kg

Der Abraum bzw. die anthropogen geprägten Böden sind abfallrechtlich vollkommen unauffällig und dementsprechend in die **LAGA-Einbauklasse Z 0** einzustufen. Entsprechende Böden sind für einen *uneingeschränkten, offenen Wiedereinbau* außerhalb von Bereichen mit statischen Anforderungen geeignet.

Die natürlich gewachsenen Verwitterungslehmböden sind aufgrund des leicht erhöhten TOC-Gehaltes zunächst in die **Wiedereinbauklasse Z 1.1** nach LAGA einzustufen und somit nur für einen *eingeschränkten offenen Einbau in technischen Bauwerken* außerhalb von Bereichen mit statischen Anforderungen geeignet.

Da die Organik (TOC) auf elementaren Kohlenstoff bzw. natürliche organische Substanz aus Boden-Fauna und -Flora zurückzuführen sein wird, sollte der TOC-Gehalt auch aufgrund der nur geringfügigen Grenzwert-Überschreitung u.E. nicht einstufigs-relevant sein.

Mit behördlicher Zustimmung sollte somit eine Verwertung als Z0-Boden zulässig sein.



Im Zweifelsfall ist zur Verifizierung des TOC-Gehaltes die Analyse des spezifischen C/N-Verhältnisses zu veranlassen. Bei einem C:N-Verhältnis > 25 ist eine Verwertung als Z 0-Boden zulässig.

Die Laboranalysen bestätigen die organoleptische Unauffälligkeit der Böden. Umweltgefährdungen sowie Nutzungseinschränkungen sind dementsprechend nicht zu besorgen.

Zum weiteren Nachweis der Unbedenklichkeit ist zu empfehlen, die nach dem Abtrag der Böden im Planungsniveau anstehenden Böden zu beproben und in einer repräsentativen Mischprobe auf die Parameter nach Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV, Tabelle 1.4: Wirkungspfad Boden-Mensch)²⁾ zu untersuchen.

Bünde, den 09.01.2019

- GeoAnalytik -



Dr. Hartmut Loh

Konny-Sebastian Zihrl, M.Sc. Geow.

Anlagen: Lageplan, Schichtenverzeichnisse (DIN 14688-1 / 14689-1), Bodenprofile und Baggerschürfe (DIN 4023), Probennahmeprotokolle nach LAGA PN 98, Laborprotokoll

per E-Mail:


mirca.loh@bielefeld.de Frau Mirca Loh (Bauamt Stadt Bielefeld, Bielefeld)

axel.raabe@bielefeld.de Herr Axel Raabe (Umweltamt Bielefeld, Bielefeld)

jonas.runge@dph-sennestadt.de Herr Jonas Runge (Drees & Huesmann PartGmbH, Bielefeld)

¹⁾ LAGA 20, Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen: Teil II - Technische Regeln für die Verwertung - TR Boden (05.11.2004)

²⁾ BBodSchV, Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (27.09.2017)



Legende

- Sondierung
- , — Schurf
- /// umgelagerte Böden



Architekturbüro Fabi
Herforder Straße 92
33602 Bielefeld

Baugrund und Altlasten
Auf der Breede in Bielefeld
Lageplan

GEOANALYTIK Dr. Hartmut Loh
Fahreschweg 32, 32257 Bünde
Tel.: 05223 - 522 130, Fax: 05223 - 522 132

Projekt-Nr.: G5133361

Maßstab: rel.

Datei: G5133361-LP-KB.bop
Datum: 09.01.2019

Anlage: 1

Ing.-Büro GeoAnalytik Dr. Loh, Bünde Auftraggeber: Architekturbüro Fabi Bohrverfahren: rammend Datum: 15.11.2018 Durchmesser: 50 mm			Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1				Anlage: 2.1
Projekt: Baugrund- und Atlanten Auf der Breede in BI			Name des qualifizierten Technikers: Thomas Jording				Aufschluss: RKS 1
							Projektnr.: G5133361
1	2	3	4	5	6	7	
Tiefe bis m	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz, Plastizität, Härte, einachsige Festigkeit - Kornform, Matrix - Verwitterung, Trennflächen usw.	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kornform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Nr - Tiefe	Bemerkungen - Wasserführung/Spülung - Bohrwerkzeuge/Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge	
0.20	Geol. Benennung (Stratigraphie)						
	Mutterboden, Schluff, stark sandig	dunkelbraun	steif	leicht zu bohren	11/0.20	schwach feucht	
	Pflanzen-, Holz- und Nadelreste	O					
0.50	Mutterboden Holozän						
	Fels verwittert, Schluff, schwach tonig - tonig, schwach sandig	ockerbraun	steif	mittelschwer zu bohren	112/0.50	feucht	
		O					
2.60	Felsersatz Pleistozän						
	Fels verwittert, Schluff, Kalkstein, tonig	hellgrau hellgrau	halbfest - fest	mittelschwer zu bohren - sehr schwer zu bohren	113/1.50 114/2.60	schwach feucht	
	Kalk-Mergel-Wechsellagerung	++					
2.90	Felsersatz Pleistozän						
	Fels verwittert, Schluff, schwach tonig - tonig, schwach sandig	ockerbraun - hellbraun	steif - halbfest	mittelschwer zu bohren - schwer zu bohren	115/2.90	schwach feucht	
		++					
3.10	Felsersatz Pleistozän						
	Fels verwittert, Kalkstein	hellgrau	fest	schwer zu bohren	116/3.10	schwach feucht	
		++					
4.50	Felsersatz Pleistozän						
	Fels verwittert, Schluff, Kalkstein, schwach tonig - tonig	ockerbraun grünlich	steif - fest	mittelschwer zu bohren - schwer zu bohren	117/4.50	schwach feucht - feucht	
		++					
	Verwitterungslehm Pleistozän						

[illegible]

[illegible]

Ing.-Büro GeoAnalytik Dr. Loh, Bünde Auftraggeber: Architekturbüro Fabi Bohrverfahren: rammend Datum: 13.12.2018 Durchmesser: 50 mm		Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1				Anlage: 2.11
Projekt: Baugrund- und Atlanten Auf der Breede in BI		Name des qualifizierten Technikers: Thomas Jording				Aufschluss: Schurf S6 Projektnr.: G5133361
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis m	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz, Plastizität, Härte, einachsige Festigkeit - Kornform, Matrix - Verwitterung, Trennflächen usw.	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kornform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Nr - Tiefe	Bemerkungen - Wasserführung/Spülung - Bohrerwerkzeuge/Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
0.15	Geol. Benennung (Stratigraphie)					
	Auffüllung, Mutterboden, Sand, schwach schluffig	dunkelbraun	locker gelagert			schwach feucht - feucht
0.60	Auffüllung anthropogen					
	Auffüllung, Schluff, Kalkstein, tonig	grau - hellbraun	steif		S61/0.60	schwach feucht
	Abraum	++				
1.60	Auffüllung anthropogen					
	Schluff, feinsandig - stark feinsandig	hellbraun	steif		S62/1.60	schwach feucht - feucht
1.80	Lößlehm Pleistozän					
	Fels verwittert, Schluff, Kalkstein, tonig	grau - hellbraun	steif - halbfest		S63/1.80	schwach feucht
		++				
	Felszersatz Oberer Muschelkalk					

Ing.-Büro GeoAnalytik Dr. Loh, Bünde Auftraggeber: Architekturbüro Fabi Bohrverfahren: rammend Datum: 13.12.2018 Durchmesser: 50 mm		Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1				Anlage: 2.12
Projekt: Baugrund- und Altlasten Auf der Breede in BI		Name des qualifizierten Technikers: Thomas Jording				Aufschluss: Schurf S7
Projektnr.: G5133361						
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis m	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz, Plastizität, Härte, einachsige Festigkeit - Kornform, Matrix - Verwitterung, Trennflächen usw.	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Nr - Tiefe	Bemerkungen - Wasserführung/Spülung - Bohrwerkzeuge/Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
0.20	Geol. Benennung (Stratigraphie)					
	Auffüllung, Mutterboden, Sand, schwach schluffig	dunkelbraun	locker gelagert			schwach feucht - feucht
0.70	Auffüllung anthropogen					
	Schluff, schwach feinsandig - feinsandig	hellbraun	steif		S711/0.70	schwach feucht - feucht
	Lößlehm Pleistozän					


SW

NE

DPM 2 / RKS 2

0,00 m / 0,00 m


Schlagzahlen je 10 cm




DPM 1 / RKS 1

0,00 m / 0,00 m

Schlagzahlen je 10 cm



Signaturen



Architekturbüro Fabi Herforder Straße 92 33602 Bielefeld	Baugrund- und Altlasten Auf der Breede in Bielefeld Bodenprofile und Rammsondierungen
GEOANALYTIK Dr. Hartmut Loh Fahreschweg 32, 32257 Bünde Tel.: 05223 - 522 130, Fax: 05223 - 522 132	Projekt-Nr.: G5133361 Maßstab: rel. / rel.
	Datei: G5133361-1.bop Datum: 08.01.2019
	Anlage: 3.1

NE

SW



RKS 3

0,00 m



RKS 4

0,00 m

m rel.



Signaturen



Architekturbüro Fabi
Herforder Straße 92
33602 Bielefeld

GEOMALYTIK
Dr. Hartmut Loh
Fahreschweg 32, 32257 Bünde
Tel.: 05223 - 522 130, Fax: 05223 - 522 132


Baugrund- und Altlasten
Auf der Breede in Bielefeld
Bodenprofile

Projekt-Nr.: G5133361
Maßstab: rel. / rel.
Datei: G5133361-2.bop
Datum: 08.01.2019
Anlage: 3.2

Schurf 1


0.00 m

m rel.




Schurf 2

0.00 m




Schurf 3

0.00 m



Schurf 4

0.00 m



Signaturen

steif - halbfest
steif
weich - steif

Fels verwittert

Auffüllung

Mutterboden

Schluff

Architekturbüro Fabi
Herforder Straße 92
33602 Bielefeld

Baugrund- und Atlanten
Auf der Breede in Bielefeld
Schürfe 1 - 4

GeoANALYTIK
Dr. Hartmut Loh
Fahreschweg 32, 32257 Bünde
Tel.: 05223 - 522 130, Fax: 05223 - 522 132

Projekt-Nr.: G5133361


Maßstab: rel. / rel.

Anlage: 3.3

Schurf 5


0.0

m rel.




Schurf 6

0.0



Schurf 7

0.0



Signaturen

steif - halbfest
steif

Fels verwittert

Auffüllung

Mutterboden

Schluff

-2.00

-1.00

Baugrund- und Altlasten

Auf der Breede in Bielefeld

Schürfe 5 - 7

Projekt-Nr.: G5133361

Maßstab: rel. / rel.

Datei: G5133361-Schürfe2.bop

Datum: 07.01.2019

Anlage: 3.4



Probennahmeprotokoll nach LAGA PN 98

Auftraggeber:	Architekturbüro Dipl.-Ing. Gerhart Fabi, Herforder Straße 92, 33602 Bielefeld
Projektname:	Baugrund- und Altlastenerkundung im Wohngebiet „Auf der Breede“ in 33699 Bielefeld
Projektnummer:	G5133361
Abfallherkunft bzw. Probennahmeort:	Im Erschließungsgebiet „Auf der Breede“ in 33699 Bielefeld (Gemarkung Hillegossen, Flur 2, Flurstück 104) anstehend
Datum:	26.11.2018
Zweck der Probenahme:	Deklarationsanalysen nach LAGA TR Boden im Feststoff und Eluat
Lagerungsdauer:	archäologisch bzw. moderne anthropogene Genese / erdgeschichtlich
vermutete Schadstoffe, potentielle Gefährdungen:	keine konkreten Hinweise
Einflüsse auf das Probenmaterial:	keine witterungsbedingten Einflüsse, da Probennahme aus Rammkernsondierungen (in-situ)
Probenbezeichnung: Allgemeine Beschreibung (Abfallart, Farbe, Geruch, etc.):	BMP ant. Lehm Böden: Schluff-Sand-Kalkstein-Böden mit bodenuntypischen Bestandteilen (i.W. Ziegel, Holz, Pflanzen, ≤ 30 - 40 %), hellgrau bis dunkelbraun, stichfest, aus RKS 3. BMP 2 - nat. Lehm Böden: natürlich gewachsene Schluff-Kalkstein-Böden, hellbraun bis graubraun oder braungrau bis hellgrau, stichfest, aus RKS 1 - 4. Die o.g. Böden sind organoleptisch unauffällig.
Probenahme-Gerät:	Rammkernsonde
Gesamtvolumen:	unbekannt
Form der Lagerung:	anthropogene und natürliche Schichtung
Anzahl der Einzelproben:	-
Anzahl der Mischproben:	2
Anzahl der Einzelproben pro Mischprobe:	6 - 20
Rückstellproben:	26
Labor für chemische Untersuchungen:	Eurofins Umwelt West GmbH (Wesseling)
Probenversand:	21.12.2018
Lageskizze:	vgl. Lageplan in Anlage 1
Zeugen / Anwesende Personen:	-
Probennehmer / Qualifikation:	Geotechniker T. Jording, Sachkundiger nach LAGA PN 98

— Dr. Ing. H. Loh — GeoAnalytik —
 Telefon: 0521 30 - 522130 - 7 / Fax: 0521 30 - 522132
 E-Mail: info@geoanalytik.de
 Datum, Unterschrift, Stempel

Probennahmeprotokoll nach LAGA PN 98

Auftraggeber: Architekturbüro Dipl.-Ing. Gerhart Fabi, Herforder Straße 92, 33602 Bielefeld
Projektname: Baugrund- und Altlastenerkundung im Wohngebiet „Auf der Breede“ in 33699 Bielefeld
Projektnummer: G5133361

Abfallherkunft bzw. Probennahmeort: Im Erschließungsgebiet „Auf der Breede“ in 33699 Bielefeld (Gemarkung Hillegossen, Flur 2, Flurstück 104) anstehend
Datum: 13.12.2018
Zweck der Probenahme: Altlastenerkundung, Deklarationsanalysen nach LAGA TR Boden im Feststoff und Eluat

Lagerungsdauer: archäologisch bzw. moderne anthropogene Genese / erdgeschichtlich
vermutete Schadstoffe, potentielle Gefährdungen: keine konkreten Hinweise
Einflüsse auf das Probenmaterial: keine witterungsbedingten Einflüsse, da Probenahme aus Baggerschürfen
Probenbezeichnung: Allgemeine Beschreibung (Abfallart, Farbe, Geruch, etc.): BMP ant. Lehm Böden: Abraum bzw. Schluff-Kalkstein-Böden, tonig, mit akzessorisch bodenuntypischen Bestandteilen (i.W. Glas, Metall), grau bis hellbraun, stichfest, aus Schurf S1, S3, S4, S5, S6. BMP 2 - nat. Lehm Böden: natürlich gewachsene Schluff-Kalkstein-Böden, hellbraun bis graubraun oder braungrau bis hellgrau, stichfest, aus Schurf S1 - S7. Die o.g. Böden sind organoleptisch unauffällig.
Probenahme-Gerät: Handschaufel
Gesamtvolumen: unbekannt
Form der Lagerung: anthropogene und natürliche Schichtung
Anzahl der Einzelproben: -
Anzahl der Mischproben: 2
Anzahl der Einzelproben pro Mischprobe: 6 - 20
Rückstellproben: 26
Labor für chemische Untersuchungen: Eurofins Umwelt West GmbH (Wesseling)
Probenversand: 21.12.2018

Lageskizze: vgl. Lageplan in Anlage 1
Zeugen / Anwesende Personen: Dipl.-Ing. Gerhart Fabi (Architekturbüro Fabi, Bielefeld)

Probennehmer / Qualifikation: Kilian Barth, M. Sc. Geol., Sachkundiger nach LAGA PN 98

Dr. Ing. H. Loh
Tel: 052 231 51 71 10
Fax: 052 231 51 71 11
E-Mail: h.loh@geoplanet.de
Datum, Unterschrift, Stempel



Eurofins Umwelt Nord GmbH - Werner-Nordmeyer Straße 3 - 31226 - Peine

GeoAnalytik Dr. Loh
Fahreschweg 32
32257 Bünde

Titel: Prüfbericht zu Auftrag 01900066
Prüfberichtsnummer: AR-19-GE-000161-01

Auftragsbezeichnung: G5133361: Architekturbüro Fabi - BV Auf der Breede
Fortsetzung: Bielefeld
Auftragsbezeichnung:

Anzahl Proben: 2
Probenart: Boden
Probenahmedatum: 21.12.2018
Probenehmer: Auftraggeber
Probeneingangsdatum: 02.01.2019
Prüfzeitraum: 02.01.2019 - 07.01.2019

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in unserem Auftrag erfolgte, wird hierfür keine Gewähr übernommen. Dieser Prüfbericht enthält eine qualifizierte elektronische Signatur und darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB können Sie unter <http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx> einsehen.

Karsten Goldbach
Niederlassungsleiter
Tel. +49 5171 5078984

Digital signiert, 08.01.2019
Dennis Lorenz
Prüfleitung

				Probenbezeichnung		BMP ant. Lehmboden	BMP nat. Lehmboden
				Probenahmedatum/ -zeit		21.12.2018	21.12.2018
				Probennummer		019000198	019000199
Parameter	Lab.	Akk.	Methode	BG	Einheit		

Probenvorbereitung Feststoffe

Probenmenge inkl. Verpackung	AN/f		DIN 19747: 2009-07		kg	1,8	1,4
Fremdstoffe (Art)	AN/f	LG004	DIN 19747: 2009-07			nein	nein
Fremdstoffe (Menge)	AN/f	LG004	DIN 19747: 2009-07		g	0,0	0,0
Siebrückstand > 10mm	AN/f	LG004	DIN 19747: 2009-07			ja	ja

Physikalisch-chemische Kenngrößen aus der Originalsubstanz

Trockenmasse	AN/u	LG004	DIN EN 14346: 2007-03	0,1	Ma.-%	90,5	89,2
--------------	------	-------	-----------------------	-----	-------	------	------

Anionen aus der Originalsubstanz

Cyanide, gesamt	AN/f	LG004	DIN ISO 17380: 2006-05	0,5	mg/kg TS	< 0,5	< 0,5
-----------------	------	-------	------------------------	-----	----------	-------	-------

Elemente aus dem Königswasseraufschluss nach DIN EN 13657

Arsen (As)	AN/f	LG004	DIN EN ISO 17294-2: 2005-02	0,8	mg/kg TS	4,3	6,1
Blei (Pb)	AN/f	LG004	DIN EN ISO 17294-2: 2005-02	2	mg/kg TS	13	23
Cadmium (Cd)	AN/f	LG004	DIN EN ISO 17294-2: 2005-02	0,2	mg/kg TS	< 0,2	< 0,2
Chrom (Cr)	AN/f	LG004	DIN EN ISO 17294-2: 2005-02	1	mg/kg TS	33	35
Kupfer (Cu)	AN/f	LG004	DIN EN ISO 17294-2: 2005-02	1	mg/kg TS	22	24
Nickel (Ni)	AN/f	LG004	DIN EN ISO 17294-2: 2005-02	1	mg/kg TS	42	41
Quecksilber (Hg)	AN/f	LG004	DIN EN ISO 12846: 2012-08	0,07	mg/kg TS	< 0,07	< 0,07
Thallium (Tl)	AN/f	LG004	DIN EN ISO 17294-2: 2005-02	0,2	mg/kg TS	0,3	0,3
Zink (Zn)	AN/f	LG004	DIN EN ISO 17294-2: 2005-02	1	mg/kg TS	40	74

Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz

TOC	AN/f	LG004	DIN EN 13137: 2001-12	0,1	Ma.-% TS	0,2	0,6
EOX	AN/f	LG004	DIN 38414-S17: 2017-01	1,0	mg/kg TS	< 1,0	< 1,0
Kohlenwasserstoffe C10-C22	AN/f	LG004	DIN EN 14039: 2005-01/LAGA KW/04: 2009-12	40	mg/kg TS	< 40	< 40
Kohlenwasserstoffe C10-C40	AN/f	LG004	DIN EN 14039: 2005-01/LAGA KW/04: 2009-12	40	mg/kg TS	< 40	< 40

BTEX und aromatische Kohlenwasserstoffe aus der Originalsubstanz

Benzol	AN/f	LG004	HLUG HB Bd.7 Teil 4: 2000-08	0,05	mg/kg TS	< 0,05	< 0,05
Toluol	AN/f	LG004	HLUG HB Bd.7 Teil 4: 2000-08	0,05	mg/kg TS	< 0,05	< 0,05
Ethylbenzol	AN/f	LG004	HLUG HB Bd.7 Teil 4: 2000-08	0,05	mg/kg TS	< 0,05	< 0,05
m-/p-Xylol	AN/f	LG004	HLUG HB Bd.7 Teil 4: 2000-08	0,05	mg/kg TS	< 0,05	< 0,05
o-Xylol	AN/f	LG004	HLUG HB Bd.7 Teil 4: 2000-08	0,05	mg/kg TS	< 0,05	< 0,05
Summe BTEX	AN/f	LG004	HLUG HB Bd.7 Teil 4: 2000-08		mg/kg TS	(n. b.) ¹⁾	(n. b.) ¹⁾

				Probenbezeichnung		BMP ant. Lehmboden	BMP nat. Lehmboden
				Probenahmedatum/ -zeit		21.12.2018	21.12.2018
				Probennummer		019000198	019000199
Parameter	Lab.	Akk.	Methode	BG	Einheit		

LHKW aus der Originalsubstanz

Dichlormethan	AN/f	LG004	DIN ISO 22155: 2006-07	0,05	mg/kg TS	< 0,05	< 0,05
trans-1,2-Dichlorethen	AN/f	LG004	DIN ISO 22155: 2006-07	0,05	mg/kg TS	< 0,05	< 0,05
cis-1,2-Dichlorethen	AN/f	LG004	DIN ISO 22155: 2006-07	0,05	mg/kg TS	< 0,05	< 0,05
Chloroform (Trichlormethan)	AN/f	LG004	DIN ISO 22155: 2006-07	0,05	mg/kg TS	< 0,05	< 0,05
1,1,1-Trichlorethan	AN/f	LG004	DIN ISO 22155: 2006-07	0,05	mg/kg TS	< 0,05	< 0,05
Tetrachlormethan	AN/f	LG004	DIN ISO 22155: 2006-07	0,05	mg/kg TS	< 0,05	< 0,05
Trichlorethen	AN/f	LG004	DIN ISO 22155: 2006-07	0,05	mg/kg TS	< 0,05	< 0,05
Tetrachlorethen	AN/f	LG004	DIN ISO 22155: 2006-07	0,05	mg/kg TS	< 0,05	< 0,05
1,1-Dichlorethen	AN/f	LG004	DIN ISO 22155: 2006-07	0,05	mg/kg TS	< 0,05	< 0,05
1,2-Dichlorethan	AN/f	LG004	DIN ISO 22155: 2006-07	0,05	mg/kg TS	< 0,05	< 0,05
Summe LHKW (10 Parameter)	AN/f	LG004	DIN ISO 22155: 2006-07		mg/kg TS	(n. b.) ¹⁾	(n. b.) ¹⁾

PAK aus der Originalsubstanz

Naphthalin	AN/f	LG004	DIN ISO 18287: 2006-05	0,05	mg/kg TS	< 0,05	< 0,05
Acenaphthylen	AN/f	LG004	DIN ISO 18287: 2006-05	0,05	mg/kg TS	< 0,05	< 0,05
Acenaphthen	AN/f	LG004	DIN ISO 18287: 2006-05	0,05	mg/kg TS	< 0,05	< 0,05
Fluoren	AN/f	LG004	DIN ISO 18287: 2006-05	0,05	mg/kg TS	< 0,05	< 0,05
Phenanthren	AN/f	LG004	DIN ISO 18287: 2006-05	0,05	mg/kg TS	< 0,05	< 0,05
Anthracen	AN/f	LG004	DIN ISO 18287: 2006-05	0,05	mg/kg TS	< 0,05	< 0,05
Fluoranthren	AN/f	LG004	DIN ISO 18287: 2006-05	0,05	mg/kg TS	< 0,05	< 0,05
Pyren	AN/f	LG004	DIN ISO 18287: 2006-05	0,05	mg/kg TS	< 0,05	< 0,05
Benzo[a]anthracen	AN/f	LG004	DIN ISO 18287: 2006-05	0,05	mg/kg TS	< 0,05	< 0,05
Chrysen	AN/f	LG004	DIN ISO 18287: 2006-05	0,05	mg/kg TS	< 0,05	< 0,05
Benzo[b]fluoranthren	AN/f	LG004	DIN ISO 18287: 2006-05	0,05	mg/kg TS	< 0,05	< 0,05
Benzo[k]fluoranthren	AN/f	LG004	DIN ISO 18287: 2006-05	0,05	mg/kg TS	< 0,05	< 0,05
Benzo[a]pyren	AN/f	LG004	DIN ISO 18287: 2006-05	0,05	mg/kg TS	< 0,05	< 0,05
Indeno[1,2,3-cd]pyren	AN/f	LG004	DIN ISO 18287: 2006-05	0,05	mg/kg TS	< 0,05	< 0,05
Dibenzo[a,h]anthracen	AN/f	LG004	DIN ISO 18287: 2006-05	0,05	mg/kg TS	< 0,05	< 0,05
Benzo[ghi]perylene	AN/f	LG004	DIN ISO 18287: 2006-05	0,05	mg/kg TS	< 0,05	< 0,05
Summe 16 EPA-PAK exkl.BG	AN/f	LG004	DIN ISO 18287: 2006-05		mg/kg TS	(n. b.) ¹⁾	(n. b.) ¹⁾
Summe 15 PAK ohne Naphthalin exkl.BG	AN/f	LG004	DIN ISO 18287: 2006-05		mg/kg TS	(n. b.) ¹⁾	(n. b.) ¹⁾

PCB aus der Originalsubstanz

PCB 28	AN/f	LG004	DIN EN 15308: 2016-12	0,01	mg/kg TS	< 0,01	< 0,01
PCB 52	AN/f	LG004	DIN EN 15308: 2016-12	0,01	mg/kg TS	< 0,01	< 0,01
PCB 101	AN/f	LG004	DIN EN 15308: 2016-12	0,01	mg/kg TS	< 0,01	< 0,01
PCB 153	AN/f	LG004	DIN EN 15308: 2016-12	0,01	mg/kg TS	< 0,01	< 0,01
PCB 138	AN/f	LG004	DIN EN 15308: 2016-12	0,01	mg/kg TS	< 0,01	< 0,01
PCB 180	AN/f	LG004	DIN EN 15308: 2016-12	0,01	mg/kg TS	< 0,01	< 0,01
Summe 6 DIN-PCB exkl. BG	AN/f	LG004	DIN EN 15308: 2016-12		mg/kg TS	(n. b.) ¹⁾	(n. b.) ¹⁾
PCB 118	AN/f	LG004	DIN EN 15308: 2016-12	0,01	mg/kg TS	< 0,01	< 0,01
Summe PCB (7)	AN/f	LG004	DIN EN 15308: 2016-12		mg/kg TS	(n. b.) ¹⁾	(n. b.) ¹⁾

				Probenbezeichnung		BMP ant. Lehmboden	BMP nat. Lehmboden
				Probenahmedatum/ -zeit		21.12.2018	21.12.2018
				Probennummer		019000198	019000199
Parameter	Lab.	Akk.	Methode	BG	Einheit		
Physikalisch-chemische Kenngrößen aus dem 10:1-Schütteleuat nach DIN EN 12457-4							
pH-Wert	AN/f	LG004	DIN 38404-C5: 2009-07			8,2	8,3
Temperatur pH-Wert	AN/f	LG004	DIN 38404-C4: 1976-12		°C	20,1	20,4
Leitfähigkeit bei 25°C	AN/f	LG004	DIN EN 27888: 1993-11	5	µS/cm	121	101
Anionen aus dem 10:1-Schütteleuat nach DIN EN 12457-4							
Chlorid (Cl)	AN/f	LG004	DIN EN ISO 10304-1: 2009-07	1,0	mg/l	1,3	< 1,0
Sulfat (SO4)	AN/f	LG004	DIN EN ISO 10304-1: 2009-07	1,0	mg/l	1,5	1,0
Cyanide, gesamt	AN/f	LG004	DIN EN ISO 14403 (D6): 2002-07	0,005	mg/l	< 0,005	< 0,005
Elemente aus dem 10:1-Schütteleuat nach DIN EN 12457-4							
Arsen (As)	AN/f	LG004	DIN EN ISO 17294-2: 2005-02	0,001	mg/l	< 0,001	< 0,001
Blei (Pb)	AN/f	LG004	DIN EN ISO 17294-2: 2005-02	0,001	mg/l	< 0,001	< 0,001
Cadmium (Cd)	AN/f	LG004	DIN EN ISO 17294-2: 2005-02	0,0003	mg/l	< 0,0003	< 0,0003
Chrom (Cr)	AN/f	LG004	DIN EN ISO 17294-2: 2005-02	0,001	mg/l	0,004	0,003
Kupfer (Cu)	AN/f	LG004	DIN EN ISO 17294-2: 2005-02	0,005	mg/l	< 0,005	< 0,005
Nickel (Ni)	AN/f	LG004	DIN EN ISO 17294-2: 2005-02	0,001	mg/l	0,001	0,001
Quecksilber (Hg)	AN/f	LG004	DIN EN ISO 12846: 2012-08	0,0002	mg/l	< 0,0002	< 0,0002
Zink (Zn)	AN/f	LG004	DIN EN ISO 17294-2: 2005-02	0,01	mg/l	< 0,01	0,01
Organische Summenparameter aus dem 10:1-Schütteleuat nach DIN EN 12457-4							
Phenolindex, wasserdampfflüchtig	AN/f	LG004	DIN EN ISO 14402 (H37): 1999-12	0,010	mg/l	< 0,010	< 0,010

Erläuterungen

BG - Bestimmungsgrenze

Lab. - Kürzel des durchführenden Labors

Akk. - Akkreditierungskürzel des Prüflabors

Kommentare zu Ergebnissen

¹⁾ nicht berechenbar, da alle Werte < BG.

Die mit AN gekennzeichneten Parameter wurden von Eurofins Umwelt West GmbH (Wesseling) analysiert. Die mit LG004 gekennzeichneten Parameter sind nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14078-01-00 akkreditiert.

/u - Die Analyse des Parameters erfolgte in Untervergabe.

/f - Die Analyse des Parameters erfolgte in Fremdvergabe.