



Anlage 1

Stadt Bielefeld
Umweltbetrieb

28.04.2022

Tierpark Olderdissen
Schutz der Tiere und
Umsetzung
gesetzlicher Vorgaben

Schutz der Tiere



Haupteingang vom Parkplatz:

- Aktuell provisorische Tore / Baken zur Schließung
- Künftig: drei Tore zur Trennung Ein- und Ausgang / Lieferverkehr



Neues Tor am Wirtschaftsweg, bei den Tarpanen

Bauart für Tore am:

- Haupteingang
- Walhallakreuzung
- Johannistal
- Steinbrink (Kleingartenanlage)

Provisorische Tore



Zaunarten außen



Bauart des Außenzaunes als Wildschutzzaun in den
Waldbereichen und der freien Landschaft, entlang der
Straße Johannistal / Dornberger Straße als
Stabgitterzaun
Höhe 2,50 m und 0,60 m in die Erde eingelassen.

Zaunarten im Innenbereich



Zaunarten im Innenbereich



- Lattenzäune
- Bretterzäune (Bonanzaart)
- Knotengeflechte
- Höhe: 0,70 bis 1,00 Meter
- Alle nicht Wolfsicher
- Alternative: Bauart wie die Außenzäune
- Folgen:
 - a. Keine freien Einblicke in Gehege
 - b. Wesentliche Veränderung des Charakters im Innenbereich
 - c. Deutliche Abnahme der Interaktionen Mensch Tier
 - d. Attraktivitätsverlust

Sturmschäden 2022



Beim Sturm am 25.02.2022 gebrochene
Küstentanne auf den Wolfszaun


Sturmschäden 2022



Sturmschaden 2022



• Ihr Standort



H Hermannsweg
 — Wanderwege
 Wanderwege
 (Umgehung Tierpark)



W BI



Vielen Dank für die Aufmerksamkeit

22.04.2022

