

<b>Gewässer</b>	<b>Beckendorfer Mühlenbach</b>
Wasserkörper (Anzahl)	DE_NRW_46422_0
Ausweisung	Erheblich verändert
Fließlänge gesamt (Stadt Bielefeld)	6,295 km

Anzahl relevanter Querbauwerke	11
Restriktionen	-
Umgesetzte Maßnahmen	Beseitigung zahlreicher Abstürze

<b>relevante Bewertungsparameter:</b>	
Fische	mäßig
Benthos (Saprobie)	Güteklasse II im Oberlauf; II-III im Unterlauf (GWG Messprogramm Bielefeld 2008)
Benthos (allg. Degradation)	Keine Bewertung

<b>Maßnahmenplanung</b>	<b>Nr. (<math>\Sigma</math>)</b>	<b>Länge (km)</b>	<b>Maßnahmenschwerpunkte (Bemerkungen)</b>
<b>Strahlursprünge</b>	(4)	3,76	Wiederherstellung Durchgängigkeit, strukturelle Aufwertung, Schaffung von Auenstrukturen
SU 9	9	1,51	Durchgängigkeit wiederherstellen, Eigendynamik fördern
SU 10	10	0,76	Primäraue entw., Sohlanhebung, Eigendynamik fördern
SU 11	11	0,5	Ufer abflachen, Uferstreifen entw., Eigendynamik fördern
SU 12	12	0,99	Primäraue/Uferstreifen entw., Eigendynamik fördern
<b>Trittsteine</b>	(2)	0,725	Durchgängigkeit herstellen (Neutrassierung, part. Strukturverbesserung)
<b>Degradationsstrecken</b>	(0)	0	

<p><b>Bemerkungen:</b>  Nach Fischsterben in 1980er Jahren Wiederansiedlung regionstypischer Arten (beste Ergebnisse der Qualitätskomponente Fischfauna im Stadtgebiet – „mäßig“)  Grundlage der Maßnahmenkonzeption: KNEF 2010</p>
---