

Gewässer	Lichtebach
Wasserkörper (Anzahl)	DE_NRW_31328_0 / DE_NRW_31328_14500 (2)
Ausweisung	erheblich verändert
Fließlänge gesamt (Stadt Bielefeld)	7,8 km

Anzahl relevanter Querbauwerke	26 (2 oh oberes Ende OFWK - Quellregion)
Restriktionen	Stauhaltungen/Querbauwerke im Oberlauf, Durchflussteiche
Maßnahmenschwerpunkte	Wiederherstellung Durchgängigkeit, strukturelle Aufwertung
Umgesetzte Maßnahmen	RD Schulte in den Bäumen; Gewässerausbau 12+461 – 13+085

relevante Bewertungsparameter:	Oberlauf DE_NRW_31328_14500	Unterlauf DE_NRW_31328_0
Fische	keine Bewertung	keine Bewertung
Benthos (Saprobie)	gut	Güteklasse II, nach GWG Mess- programm Bielefeld 2008
Benthos (allg. Degradation)	mäßig	keine Bewertung

Maßnahmenplanung	Nr. (Σ)	Länge (km)	Maßnahmenschwerpunkte (Bemerkungen)
Strahlursprünge	(4)	5,4	Wiederherstellung Durchgängigkeit, Eigendynamik zulassen/fördern
SU 42	42	0,91	Wiederherstellung Durchgängigkeit, Entfesselung/Gerinneaufweitung
SU 43	43	2,0	Eigendynamik durch Entfesselung und Uferabflachung ermöglichen, Uferstreifen entwickeln/anlegen
SU 44	44	2,0	Partielle Initialgestaltung / Neu-trassierung, Eigendynamik fördern
SU 45	45	0,57	Eigendynamik durch Entfesselung fördern/zulassen; Uferstreifen entw.
Trittsteine	(2)	0,5	Strukturverbesserung
Degradationsstrecken	(0)	0	

Bemerkungen durch Fischteiche und Querbauwerke stärkste Zäsur im Oberlauf; Grundlage der Maßnahmenkonzeption: KNEF 2002
--