

<b>Gewässer</b>	<b>Schwarzbach</b>
Wasserkörper (Anzahl)	DE_NRW_4642_0
Ausweisung	Erheblich verändert
Fließlänge gesamt (Stadt Bielefeld)	5,25 km

Anzahl relevanter Querbauwerke	4
Restriktionen	
Umgesetzte Maßnahmen	

<b>relevante Bewertungsparameter:</b>	
Fische	Keine Bewertung
Benthos (Saprobie)	Güteklasse II (GWG Messprogramm Bielefeld 2008)
Benthos (allg. Degradation)	Keine Bewertung

<b>Maßnahmenplanung</b>	<b>Nr. (<math>\Sigma</math>)</b>	<b>Länge (km)</b>	<b>Maßnahmenschwerpunkte (Bemerkungen)</b>
<b>Strahlursprünge</b>	(2)	2,76	Wiederherstellung Durchgängigkeit, strukturelle Aufwertung, Schaffung von Auenstrukturen
SU 16	16	0,76	Neutrassierung, Primäraue entwickeln Eigendynamik durch Sohlanhebung fördern
SU 17	17	2,00	Primäraue entw., Sohlanhebung, Eigendynamik fördern
<b>Trittsteine</b>	(1)	0,46	Ufer abflachen, Uferstreifen entw.
<b>Degradationsstrecken</b>	(0)	0	

### **Bemerkungen:**

Maßnahmen in konkreter Planung: Schloßstr. - Beseitigung von Barrieren/Renaturierung  
Ehemals sehr schlechte Wasserqualität

Grundlage der Maßnahmenkonzeption: KNEF 2002