

## Maßnahmenvorschläge im Umfeld der Hans-Christian-Andersen-Schule (01-13)

| Nr. <sup>1</sup> | Ort                                                        | Maßnahmenvorschlag                                                                                                                                                  | Priorisierung |
|------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                | Einmündung Morsestraße/Am Brockhoff/Gildemeisterstraße     | Zählung Verkehrsmenge und Geschwindigkeit,<br>Prüfung der Geeignetheit der Art der Überquerungshilfe zur Erreichung der Bushaltestelle für Kinder                   | 2             |
| 2                | Einmündung Ramsbrockring/Sprungbachstraße                  | Bordführung baulich herstellen<br>Pkw-Parallelaufstellung vermeiden                                                                                                 | 2             |
| 2                | Einmündung Ramsbrockring/Sprungbachstraße                  | Grünschnitt zur Verbesserung der Sicht auf Warteflächen<br>Furt für Fußgänger neben Radfurt herstellen<br>Trassierung für niedrige Abbiegeschwindigkeit nach rechts | 2             |
| 3                | Einmündung Donauallee/Ramsbrockring                        | Grünschnitt zur Verbesserung der Sicht auf Warteflächen<br>Furt für FG neben Radfurt herstellen<br>Trassierung für niedrige Abbiegeschwindigkeit nach rechts        | 2             |
| 3                | Einmündung Donauallee/Ramsbrockring                        | Ertüchtigung der Markierungen                                                                                                                                       | 2             |
| 4                | Einmündung Altmühlstraße                                   | Sicherung der Sicht durch geeignete Anordnungen (z.B. Grenzmarkierung)                                                                                              | 2             |
| 4                | Einmündung Altmühlstraße                                   | Grünschnitt<br>VZ eindrehen                                                                                                                                         | 1             |
| 5                | Unterführung Paderborner Straße (Fußweg zur Altmühlstraße) | Farbanstrich, Beleuchtung (Fußweg Unterführung)                                                                                                                     | 1             |
| 6                | Paderborner Straße (Nähe Jadeweg)                          | Kein Maßnahmenvorschlag erforderlich                                                                                                                                | -             |
| 7                | Paderborner Straße Höhe H.-C.-A.-Schule                    | Farbanstrich, Beleuchtung (Unterführung)                                                                                                                            | 1             |
| 8                | Vennhofallee Höhe H.-C.-A.-Schule                          | Kein Maßnahmenvorschlag erforderlich                                                                                                                                | -             |
| 9                | Einmündung Vennhofallee/Neckarweg                          | Kfz- und Fußgänger-Zählung, Fußgängerüberweg prüfen;<br>ist kein Fußgängerüberweg möglich Einrichtung einer Fußgänger-LSA                                           | 1             |
| 9                | Vennhofallee/Neckarweg                                     | Grünschnitt (an Zufahrt)                                                                                                                                            | 2             |

<sup>1</sup> Nummer der Problemstelle gemäß Anhang

| Nr. <sup>2</sup> | Ort                                | Maßnahmenvorschlag                                                                                                                                                                                                                         | Priorisierung |
|------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 10               | Vennhofallee (Fußgängerüberweg)    | Beleuchtung überprüfen und DIN-gerecht beleuchten<br>Auflösung Radstreifen, Schutzstreifen markieren und Mittelinsel prüfen<br>VZ 350 als Überkopf-Beschilderung prüfen<br>Kontrollaktion mit Polizei zum Anhalten und zur Geschwindigkeit | 2             |
| 11               | Einmündung Vennhofallee/Jadeweg    | Sichtfelder sichern, Wegnahme PKW-Stellplatz rechts und Grenzmarkierung links aufbringen                                                                                                                                                   | 2             |
| 12               | Einmündung Vennhofallee/Rheinallee | FGÜ prüfen                                                                                                                                                                                                                                 | 1             |
| 13               | Mainweg Ecke Fußweg zum Neckarweg  | Kein Maßnahmenvorschlag erforderlich                                                                                                                                                                                                       | -             |

---

<sup>2</sup> Nummer der Problemstelle gemäß Anhang

## Maßnahmenvorschläge im Umfeld der Brüder-Grimm-Schule (14-23)

| Nr. <sup>3</sup> | Ort                                                                      | Maßnahmenvorschlag                                                                                                                                                   | Priorisierung |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 14               | Einmündung Elbeallee/Luheweg                                             | Kfz-Zählung, Erfordernis einer Querungshilfe prüfen.<br>Ab 200-300 Kfz/h ist eine gesicherte Querungshilfe notwendig. Mind. Sichtfelder an roter Markierung sichern. | 2             |
| 15               | Elbeallee Nähe Einmündung Am Stadion                                     | Fußgängerüberweg prüfen                                                                                                                                              | 1             |
| 16               | Am Stadion vor der Brüder-Grimm-Schule                                   | Bushaltestelle verbreitern, Restfahrbahn max. 3,5 m. Dient gleichzeitig als Querungshilfe.                                                                           | 2             |
| 16               | Am Stadion vor der Brüder-Grimm-Schule                                   | Ausfahrt abpollern<br>Hinweisschild Schulgelände                                                                                                                     | 1             |
| 17               | Einmündung Am Stadion/Frankenweg                                         | Grünschnitt max. 50-60 cm Höhe                                                                                                                                       | 1             |
| 17               | Einmündung Am Stadion/Frankenweg (Nähe gemeinsamer Geh- und Radweg)      | Grünschnitt, Wegnahme 1 Stellplatz (zur Einhaltung ausreichender Sicht)                                                                                              | 1             |
| 18               | Einmündung Frankenweg/Friesenweg                                         | Berliner Kissen zur V-Dämpfung prüfen                                                                                                                                | 2             |
| 18               | Einmündung Frankenweg/Friesenweg                                         | Gehweg baulich anlegen                                                                                                                                               | 2             |
| 19               | Württembergische Allee Höhe Einmündung Thüringer Weg und Schleswiger Weg | Prüfung, ob Sperrflächen beparkt werden; ggf. Abpollern                                                                                                              | 2             |
| 20               | Fußweg zum Am Stadion/Spielplatz am Stadion/Fußweg zur Schule            | Grünschnitt                                                                                                                                                          | 1             |
| 20               | Fußweg zum Am Stadion/Spielplatz am Stadion/Fußweg zur Schule            | Winterdienst                                                                                                                                                         | 1             |
| 21               | Am Stadion/Fußweg zur Schule                                             | Beidseitig der Querungshilfe Wegnahme der Kfz-Stellplätze                                                                                                            | 1             |
| 21               | Am Stadion/Fußweg zur Schule                                             | Abstand erhöhen für Räder mit Anhängern (Schränke zum gemeinsamen Geh- und Radweg)                                                                                   | 2             |
| 22               | Einmündung Am Stadion/Netzweg                                            | Grenzmarkierung aufbringen zur Freihaltung der notwendigen Sichtfelder                                                                                               | 1             |
| 22               | Einmündung Am Stadion/Netzweg                                            | Grenzmarkierung                                                                                                                                                      | 1             |
| 23               | Einmündung Spreeweg/Netzweg                                              | VZ 325 (Verkehrsberuhigter Bereich) prüfen (Netzweg)                                                                                                                 | 2             |
| 23               | Einmündung Spreeweg/Netzweg                                              | Gehweg durchpflastern                                                                                                                                                | 2             |

<sup>3</sup> Nummer der Problemstelle gemäß Anhang