

Parkflächen auf dem Bethelweg

Anwohner haben auf verschiedene Probleme hingewiesen:

- ❖ Gekennzeichnete Parkflächen sind teilweise nicht mehr gut sichtbar (Bild 1-3)
- ❖ Nachträglich gepflasterte Stellen sehen aus wie Parkplätze, sind aber keine (Bild 4+5)
- ❖ Von Anfang an lagen die gekennzeichneten Parkplätze unmittelbar an den Verkehrsinseln, was dazu führt, dass Fußgänger (mit und ohne Kinderwagen), Rollstuhlfahrende etc. den dahinter geschützten Raum gar nicht nutzen können, wenn ordnungsgemäß geparkte Autos dort stehen (Bild 6+7)
- ❖ Die unklare Situation sorgt regelmäßig für Falschparker (Bild 8).
- ❖ Zusätzlich behindern von Zeit zu Zeit abgestellte Wohnmobile die Sicht (Bild 9).



Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4



Bild 5



Bild 6



Bild 7



Bild 8



Bild 9

Ich bitte die Bezirksvertretung um Prüfung dieser Parkraumsituation auf dem Bethelweg.

Vielen Dank und freundliche Grüße

Fred Müller, Ortschaftsreferent Bethel