



Drucksachen-Nr.

0357/2025-2030

Datum: 16.01.2026

An den Bezirksbürgermeister als Vorsitzender der Bezirksvertretung Brackwede

Antrag

Aufnahme in die Tagesordnung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Bezirksvertretung Brackwede	29.01.2026	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Querungshilfe an der Gütersloher Straße in Ummeln

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung wird aufgefordert zu prüfen, welche alternativen Möglichkeiten es gibt, die südliche Zuwegung zur Querungshilfe in Höhe der Hausnummer 323 der Gütersloher Straße in der Ortsdurchfahrt Ummeln zu sichern, die gleichzeitig an die aktuellen verkehrlichen Herausforderungen wie Lastenfahräder und große Kinderwagen angepasst und auch für diese problemlos passierbar ist.

Begründung:

Aktuell wird der kleine Fuß- und Radweg zwischen Trüggelbachstraße und Gütersloher Straße (Abb. 1) durch ein versetztes, sogenanntes Drängelgitter (Abb. 2) gesichert. Dieses Gitter überlappt sich jedoch so eng, dass ein Passieren mit zum Beispiel Lastenrad, „Long Tail“-Rad, großem oder Zwilling-Kinderwagen oder auch einem Rollstuhl äußerst beschwerlich bzw. teils sogar unmöglich ist. Das sollte so nicht sein. Dadurch, dass es sich bei dieser Querungshilfe um die einzige Möglichkeit handelt, die Gütersloher Straße zwischen den beiden großen Kreuzungen der Gütersloher Straße in Ummeln zu überqueren, sind Anwohner*innen, die auf Seite der Trüggelbachstraße wohnen, von der Nahversorgung teils abgeschnitten oder sie müssen lange Umwege in Kauf nehmen.

Wir sind sicher, dass es einfache Möglichkeiten gibt, diese Situation an der Querung bzw. dem Drängelgitter so zu verbessern, dass auch die genannten Gruppen die Querungshilfe komfortabel nutzen können, ohne dass die Sicherheit dabei zu kurz kommt.

Die Verwaltung wird von daher gebeten, die Situation zu prüfen und mögliche Lösungen in einer Beschlussvorlage vorzustellen und abstimmen zu lassen.

Unterschrift:

Feurich-Tobien
Fraktionsvorsitzender

Anlage



Abb. 1 Querungshilfe Gütersloher Straße (gelber Kreis)



Abb. 2 Drängelgitter (rechts)