

Laufende Nr. entsprechend Konzept	Ort	Stadtbezirk	Schule	Maßnahmenkategorie	Maßnahme	Planungsstand
3	Von-Möller-Straße	Brackwede	Brocker Schule	Organisatorisch	Implementierung schulisches Mobilitätsmanagement (MM) an Brocker Schule	keine Kapazitäten - Stelle schul. MM wurde nicht geschaffen
				Organisatorisch	Einrichtung von 2 EHS an Gütersloher Straße	Prüfung ist erfolgt - kein geeigneter Standort an Gütersloher Straße.
4	Beckumer Straße	Brackwede	Realschule Brackwede, Brackweder Gymnasium	Organisatorisch	Implementierung schulisches MM am Gymnasium und Realschule	keine Kapazitäten - Stelle schul. MM wurde nicht geschaffen
				Organisatorisch	Anordnung von temporären Park- und Halteverboten und Durchsetzung der Anordnung	Prüfung ist erfolgt - es bestehen einseitige eingeschränkte Haltverbote. Durchsetzung liegt beim Verkehrsüberwachungsdienst (VÜD).
5	Millöckerstraße/Brackweder Straße	Brackwede	Berufskollegs und Gesamtschule Rosenhöhe	Baulich	Einrichten einer signalgesteuerten Radverkehrsfurt über den östlichen Arm der Brackweder Straße am Knoten "An der Rosenhöhe" für Links abbiegende Radfahrende	Keine Planung, da mit dem alten Gerät nicht möglich
6	Genfer Straße	Brackwede	Queller Schule	Organisatorisch	Überwachung des ruhenden Verkehrs	VÜD im Rahmen der personellen Kapazitäten
7	Marienfelder Straße	Brackwede	Queller Schule	Organisatorisch	Anordnung von Tempo 30 über den gesamten Verlauf der Marienfelder Straße	Prüfung ist erfolgt - es fehlt bislang an der qualifizierten Gefahrenlage
				Baulich	Verlängerung des vorgezogenen Gehwegs an der Bushaltestelle "Berner Straße" als Querungshilfe	bisher keine Planung
8	Queller Straße/Marienfelder Straße	Brackwede	Queller Schule	Organisatorisch	Reduzierung der Geschwindigkeit auf der Queller Straße aus Richtung Süden, wegen einsegschränkter Sichtbeziehungen	Prüfung ist erfolgt - Temporeduzierung auf 30km/h vor dem Knotenpunkt als Maßnahme der Unfallkommission.
9	Queller Straße zwischen Kupferstraße und Arminstraße	Brackwede	Queller Schule	verhaltensbezogen	Im Schulwegplan sollte ein Hinweis zur sicheren Querung der Queller Straße aufgenommen werden	keine Kapazitäten - Stelle schul. MM wurde nicht geschaffen
10	Queller Straße/Arminstraße	Brackwede	Queller Schule	Baulich	Verbreiterung der Gehwege, insbesondere auf der östlichen Gehwegseite. Einrichtung einer Querungshilfe, bevorzugt eines Fußgängerüberwegs auf der Queller Straße, im Abschnitt Arminstraße und Carl-Severing-Straße.	bisher keine Planung
				verhaltensbezogen	Hinweis im Schulwegplan zur sicheren Querung der Queller Straße	keine Kapazitäten - Stelle schul. MM wurde nicht geschaffen
12	Carl-Severing-Straße/Am Rennplatz	Brackwede	Queller Schule	Organisatorisch	Versetzen der Glas- und Altkleidercontainer	nicht umgesetzt
84	An der Rosenhöhe/Millöckerstraße	Brackwede	Berufskolleg und Gesamtschule R	Organisatorisch	Implementierung schulischen Mobilitätsmanagements an der Gesamtschule Rosenhöhe mit dem Schwerpunkt Radverkehrsförderung.	keine Kapazitäten - Stelle schul. MM wurde nicht geschaffen
85	Millöckerstraße/Brackweder Straße	Brackwede	Berufskolleg und Gesamtschule R	Baulich	Einfärben der Radverkehrsfurt und zusätzlich VZ 138 mit dem Hinweis auf Zweirichtungsradverkehr	nicht umgesetzt